

UOC Servizio Tecnico

**Il dirigente della UOC Servizio Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 475 del 18/05/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA CANONE SULL'APPARECCHIATURA INIETTORE ANGIOGRAFICO MOD. STELLANT D-CE S/N 200600, IN DOTAZIONE ALLA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI IFO, AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA BAYER SPA .
CIG: Z0F2CCB729.**

Esercizi/o 2020 - conto 503030101 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 7.027,08**

- **Importo esercizio corrente: € 7.027,08**

Budget

- **Assegnato: € 4.900.000,00**

- **Utilizzato: € 3.762.064,99**

- **Residuo: € 1.130.907,93**

Autorizzazione n°: 2020/94003.1138

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Servizio Tecnico Proposta n° DT-417-2020

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
- allegato

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

- VISTO** le delibere n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione dell'Atto Aziendale degli I.F.O.;
- la delibera n.511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- PREMESSO** che con Delib. n. 343 del 9 maggio 2018 è stato affidato, alla Tecnologie Sanitarie S.r.l. il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche (di bassa e media tecnologia) degli IFO, ad esclusione di quelle ad alta tecnologia e le apparecchiature in garanzia;
- CONSIDERATO** che è stato riscontrato il malfunzionamento dell'iniettore angiografico, mod. Stellant D-CE s/N 200600 ed in particolare del blocco del pistone/stantuffo;
- CONSIDERATO** che la UOC scrivente, in data 20 aprile 2020, ha fatto richiesta tramite mail, di due diversi preventivi, rispettivamente alla Società Bayer e alla società GE Healthcare per intervento correttivo sull'apparecchiatura di cui sopra;
- RITENUTO** che, pertanto, in data 20 aprile 2020 la stessa Società Bayer, in seguito a trattative effettuate con la UOC Patrimonio Tecnico, ha inviato l'offerta n. 149/M per un importo complessivo pari ad € 5.759,90 + iva, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);

- CONSIDERATO che, in data 21 aprile 2020 la società GE Healthcare ha inviato l'offerta n. C2186841/01 per un importo pari ad € 6.607,00 iva esclusa, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.2);
- CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ripristino delle apparecchiature in oggetto, rientrano tra le spese obbligatorie sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, indispensabile per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l'interruzione di pubblico servizio;
- VALUTATO che l'importo dei ricambi pari ad € 5.759,90 iva esclusa, come da preventivo di cui sopra, risulta essere in linea con gli importi di precedenti interventi, pertanto ritenuto congruo;
- CONSIDERATO che gli interventi non rientrano nel contratto di manutenzione poiché trattasi di manutenzione correttiva extra canone contrattuale;
- RITENUTO di dover procedere con la massima urgenza al fine di non interrompere l'attività della radiologia e diagnostica per immagini degli IFO evitando di incorrere nell'interruzione di pubblico servizio, la proponente Unità ha autorizzato l'intervento di manutenzione correttiva extra-canone attraverso un ordine di intervento inviato in data 21 aprile 2020 prot. n.5625, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.3);
- ATTESTATO che la Società Bayer spa ha eseguito gli interventi di manutenzione correttiva in oggetto ripristinando il corretto funzionamento degli stessi come da allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.4);
- CONSIDERATO che la complessiva spesa di € 5.759,90 + iva cioè pari ad € 7.027,08 iva compresa, grava sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

A) approvare i lavori di manutenzione correttiva extra canone, sull'apparecchiatura iniettore angiografico, mod. Stellant D-CE s/N 200600, in dotazione alla radiologia e diagnostica per immagini degli IFO affidati alla Società Bayer spa per importo complessivo pari ad € 5.759,90 + iva 22% = € **7.027,08**;

B) addebitare l'importo di € 7.027,08 iva 22% compresa, sul conto 5.03.03.01.01 di bilancio 2020, sul centro di costo 2.11.100;

La complessiva spesa pari ad € 7.027,08 iva 22% compresa, trova copertura nell'ambito del budget assegnato, esercizio finanziario 2020.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



All 1

Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPEDALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53

cod. cliente ROMA
3323100

Milano, 20/04/2020

Vs. Rif.: Richiesta n. MAIL del 20/04/2020
Ns. Rif.: Preventivo n. 149/M (da citare nell'ordine)

Oggetto: Preventivo di massima per riparazione iniettore

Eq. n. 501000020155896
modello STELLANT WORKSTATION
n. di serie 200600
installato presso ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI

Spett.le Ente,
Inviamo il preventivo per la richiesta in oggetto:



Bayer S.p.A. - socio unico
Pharmaceutical Division
Radiology Business Unit
Service

Via di Breme, 13
20156 Milano (MI)
Italia

Casella Postale 344
20100 Milano (MI)
Italia

Tel. +39 02 3978 3040
Fax +39 02 3978 4216
italycustomersupport@bayer.com
www.bayer.it

Sede Legale:
Viale Certosa, 130
20156 Milano (MI)
Italia

Capitale Sociale
€ 103.290.000 I.v.
Codice Fiscale e
Registro delle Imprese di
Milano: 058.4913.0157
R.E.A. della C.C.I.A.A. di
Milano: 1.042.205
Partita I.V.A.: 058.4913.0157

Direzione e coordinamento:
Bayer AG - Leverkusen
(Germania)


Globan #	Descrizione	Prezzo unitario Listino 2020	Q.tà	Totale con Prezzo Exchange 2020	Sconto	Totale a Voi Riservato
86023245	CALL OUT FEE	€ 250,00	1	n/a		€ 250,00
59943581	Labor	€ 170,00	1	n/a	10%	€ 153,00
59944723	TRAVEL	€ 160,00	3	n/a	10%	€ 432,00
59944863	TRAVEL ZONE 2	€ 300,00	1	n/a		€ 300,00
60764873	ASSY, HEAD, PHOENIX, STELLANT D,MC	€ 16.759,00	1	€ 6.607,00	30%	€ 4.624,90
						€ 5.759,90

Tutti i prezzi indicati si intendono "exchange" (con ritiro delle parti guaste).
I costi del diritto di chiamata, delle ore lavoro, delle ore viaggio e della travel zone di riferimento
vi verranno addebitati anche in caso di attività non contemplata nel presente preventivo e/o non autorizzata dal
Vostro personale presente in loco al momento dell'intervento.

Bayer S.p.A ha la possibilità di scegliere, a suo insindacabile giudizio, se ritirare le parti non funzionanti sostituite
durante l'intervento. In caso di ritiro non è previsto alcun corrispettivo a favore del cliente.

I.V.A.: a Vostro carico
Pagamento: 60 gg data fattura
Garanzia: 3 (tre) mesi sulle parti di ricambio
Validità: 1 mese dalla data della presente

BAYER SPA
Radiology Service, Servizio Assistenza Tecnica
(Tel. 02/39783040 - Fax. 02/39784216)



GE Healthcare

RIFERIMENTI SOCIETARI:

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Telefono (centr.) 02 - 26001-111

Sede Legale: Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Capitale Euro 5.000.000 interamente versato
Iscrizione Registro Imprese di Milano 93027710016 R.E.A.
1689710 C.F. 93027710016 / P.IVA 03663500969

Preventivo nr.: C2186841/ 01 Data: 21/04/2020	Spett.le: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI VIA ELIO CHIANESI, 53 00144 ROMA Codice Cliente: 53589E
Vs. richiesta: Email Data: 20/04/2020	
Apparecchiatura: MEDRAD STELLANT D Numero Sistema: B5129932 Installata presso: I.F.O.-POLO ONC. E DERMO Indirizzo: VIA ELIO CHIANESI, 53 , 00161 ROMA	Alla cortese attenzione di: Alessia Tonnetti

Gentile Cliente,
con la presente trasmettiamo preventivo di spesa per la riparazione dell'iniettore sopraindicato.

Linea	Descrizione	Q.tà	Prezzo a Voi Riservato
1	Riparazione Iniettore	1.00	6,607.00
		Imponibile EURO (Iva Esclusa)	6,607.00
		IVA	22%
		Totale Euro (Iva Inclusa)	8,060.54

Condizioni di Fornitura

Consegna: La più sollecita dopo Vostro ordine.
Montaggio: **incluso.**
Pagamento: 120 giorni data fattura fine mese
Garanzia: **3 mesi**
Validità offerta: 30 giorni.

Il prezzo indicato prevede il ritiro delle parti guaste.

In caso di mancato o ritardato pagamento la messa in mora avverrà a mezzo raccomandata A/R

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il responsabile commerciale Services di zona
IsabellaCarlucci@ge.com - 02 26001695 **mail: ods.italy@ge.com**
Stefano Visca - 348 0744095

Per accettazione inviare Vs. ordine al fax: **AREA SUD - 800917294**

Cordiali Saluti,
GE Medical Systems Italia S.p.A



GE imagination at work



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE CON DATI FISCALI

Numero Ordine:

CIG:

Data:

Nome Cognome:

In ottemperanza all'art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136, si richiede la trasmissione del relativo numero di CIG (Codice Identificativo Gara), al fine di regolarizzare la posizione amministrativa



U.O.C. Patrimonio Tecnico

BAYER S.p.A.
Via di Breme, 13
20156 - Milano

E p.c. isidoro.culcaso@bayer.com

OGGETTO: Preventivo per affidamento del servizio di manutenzione correttiva extracanone per riparazione iniettore mod. Stellant Workstation - Polo Oncologico e Dermatologico - Via E. Chianesi 53 – Roma.

In relazione all'offerta n.149/M, inviataci in data 20 aprile 2020 di € 5.759,90 + iva, riguardante la riparazione dell'iniettore mod. Stellant Workstation è stato autorizzato dalla scrivente UOC, l'intervento di manutenzione straordinaria.

Si richiede che lo stesso sia immediato e sollecito nelle more dell'adozione dell'atto contabile.

Per l'emissione della relativa fattura, si invita ad attendere la comunicazione da parte dello scrivente Servizio del numero Cig e numero della Determina autorizzativa, necessari ed imprescindibili per la contabilizzazione dell'Ente

In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

L'estensore
Andrea Bazzoffi

Il Direttore
(Ing. Francesco Proietto)

Rel. 4

Rapporto Intervento Tecnico

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130, I-20024 Milano MI

Telefono: +39 02 3978 3040 Fax: +39 02 3978 4216 Email: italcustomersupport@bayer.com



Cliente:	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI VIA ELIO CHIANESI 53	Equipment N°:	501000020155896	Fatturabile:	Y	Totale Ore Lavoro:	EUR 420,00
Indirizzo:	VIA ELIO CHIANESI 53, IT-00144, ROMA	Globan N°:	60726807	Indirizzo di Fatturazione:	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI	Totale Ore Viaggio:	EUR 720,00
N° Rapporto Tecnico:	362530137539	N°:	200600	Codice Cliente N°:	3323100	Totale Parti di Ricambio:	EUR 0,00
Attività:	EMC injector running	Prodotto:	STELLANT WORKSTATION	Ordine N°:		Prezzo Totale:	EUR 1.140,00
SR N°:	300561194	Contatto:	Responsabile Reparto	Richiesto da:			

Motivo della Chiamata

Ordine del 21/04/2020 ore 13:56 da Ilo di Roma per riparazione APAGAMENTO su iniettore modello Stellanti sn 200600 errore "non segnalato" (acc.ne preventivo 149/M) rif. Ing. Tonnetti

Lavori Effettuati

Problema dovuto ad infiltrazione di mezzo di contrasto, rimosso contrasto dalla testa dell'iniettore, eseguite le calibrazioni dei front plate dell'iniettore e verificato il corretto funzionamento

Parti di Ricambio

Tempo Totale

	Ore Ordinarie	Ore Straordinarie	Tariffa Extra	Prezzo (EUR)	Sconto %
Ore Lavoro	1,0	0,0	0,0	170,00	0,00
Call Out Fee	1,0	0,0	0,0	250,00	0,00
Ore Viaggio	3,0	0,0	0,0	480,00	0,00
Service Trvl Zone 2	1,0	0,0	0,0	240,00	20,00

Date Intervento

Data Intervento		Inizio	Fine
22/apr/20		12:30	13:30

Rapporto Intervento Tecnico

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130, I-20024 Milano MI

Telefono: +39 02 3978 3040 Fax: +39 02 3978 4216 Email: italycustomersupport@bayer.com



Cliente:	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI VIA ELIO CHIANESI 53	Equipment N°:	501000020155896	Fatturabile:	Y
Indirizzo:	VIA ELIO CHIANESI 53, IT-00144, ROMA	Globan N°:	60726807	Indirizzo di Fatturazione:	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI
N° Rapporto Tecnico:	362530137539	Prodotto:	STELLANT WORKSTATION	Ordine N°:	
Attività:	EMC injector running	Contatto:	Responsabile Riparto		
SR N°:	300561194	Richiesto da:			

Eseguito da: Carlo Tempesta

Firmato da:

Responsabile Riparto

Tutti gli importi in EUR IVA esclusa.