

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 867 del 24/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA CANONE SULLE APPARECCHIATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE DEGLI ISTITUTI, ESEGUITE DALLA RTI HC HOSPITAL CONSULTING SPA - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - PHILIPS SPA. NEL PERIODO 01 LUGLIO 2020 / 30 GIUGNO 2021. CIG: 8402914000.

Esercizi/o 2021 - conto 503030101 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 7.374,95**

- **Importo esercizio corrente: € 7.374,95**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: vedi autorizzazione n. 2021/118256.369

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-903-2021

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- allegato

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- Considerato che con Delibera n.612 del 20 maggio 2020 è stata aggiudicata alla RTI Hospital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa la gara centralizzata della Regione Lazio finalizzata all'acquisizione del Servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle aziende sanitarie della Regione Lazio per un periodo di 5 anni a far data dal 1 luglio 2020;
- Considerato che con Delibera n.918 del 25 agosto 2020 è stato affidato alla RTI Hospital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa il servizio di gestione delle manutenzioni correttive extra canone;
- Considerato che a seguito di richieste di intervento per la riparazione di varie apparecchiature e del consuntivo di spesa per l'esecuzione di ricariche gas criogeno e la

fornitura di parti escluse dal CSA come da Sub Allegato 3, di cui le prime 100 a carico della RTI affidataria del servizio, è dovuto un importo supplementare. riportato in allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);

Considerato che l'importo suddiviso per due tipologie di interventi è pari ad € 2.912,54 + iva per la fornitura di elementi di connessione paziente quali pinze, cavi, elettrodi e pari ad € 3.132,50 + iva per interventi di ricarica gas criogenici, per un totale di € 6.045,04 + iva;

Attestato che la verifica di congruità economica è stata effettuata dalla UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Servizi Informatici, secondo i criteri espressi nel richiamato Art. 2.3.3 del Capitolato e sulla base della relativa documentazione, che in ragione della cospicuità non è allegata al presente procedimento, ma è custodita agli atti della proponente UOSD;

Valutato dalla proponente Unità che gli interventi di cui sopra sono indispensabili per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l'interruzione della prestazione sanitaria;

Tenuto presente che le attività sono state concluse e collaudate nella loro totalità nei mesi di competenza della presente deliberazione e di conseguenza possono essere riconosciute alla stessa Società solo in seguito al collaudo effettuato;

Tenuto presente che la complessiva spesa di € 7.374,95 iva compresa, graverà sull'impegno di spesa n. 2021/118256.369 autorizzato con la deliberazione n.918/2020;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei

criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- A) approvare il consuntivo delle attività di manutenzione correttiva extra canone sulle apparecchiature sanitarie e scientifiche degli Istituti, eseguite dalla Società RTI HC Hospital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa nel periodo 01 luglio 2020 / 30 giugno 2021 per importo complessivo pari ad € 6.045,04 + iva 22% = € 7.374,95;
- B) addebitare l'importo di € 7.374,95 iva compresa, iscritto al Co.Ge. 5.03.03.01.01, sui centri di costo di seguito indicati:

La complessiva spesa di € 7.374,95 iva compresa grava sull'impegno di spesa n. 2021/118256.369 autorizzato con la deliberazione n.918/2020;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Prot. 124/21_IFO
Roma, 17/11/2021

Spett.le IRCCS IFO

U.O.S.D. Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Al RUP Servizio Gestione Elettromedicali
Ing. G. Navanteri

Al DEC Servizio Gestione Elettromedicali
Ing. A. Tonnetti

Oggetto: Servizio di Gestione delle apparecchiature elettromedicali - Fornitura materiali esclusi dal contratto come da Sub. Allegato 3


In riferimento a quanto in oggetto, a seguito delle richieste di intervento pervenute al ns. servizio per la riparazione di varie apparecchiature della vs Spett.le Azienda, con la presente siamo a sottoporre alla vs. attenzione ns consuntivo di spesa per l'esecuzione di ricariche gas criogeno e la fornitura di parti escluse dal CSA come da Sub. Allegato 3, di cui le prime 100 sono considerate a ns carico.

Tali attività sono da considerarsi relative ad interventi avvenuti nel corso del primo anno contrattuale, periodo Luglio 2020 – Giugno 2021.

L'importo, suddiviso per le due tipologie di interventi, è pari a € 2,912.54 per la fornitura di elementi di connessione paziente quali pinze, cavi, elettrodi e pari a € 3,132.50 per interventi di ricarica gas criogenici, per un totale di € 6,045.04.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento eventuale ed in attesa di un gentile riscontro, si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti

ATI HC - GE - PHILIPS
Ing. Sofia Fioravanti



Interventi di ricarica gas criogenici periodo Luglio 2020 - Giugno 2021

Data	Descrizione prodotto	Quantità	ODL GAEM	importo di acquisto
24-11-20	Ricarica gas	1	20-000000554	100.00 €
12-02-21	Ricarica gas	1	20-000001284	130.00 €
15-01-21	Ricarica gas	1	20-000001411	130.00 €
13-01-21	Ricarica gas	1	20-000001456	260.00 €
11-03-21	Ricarica gas	1	21-000001146	50.00 €
18-03-21	Ricarica gas	1	21-000001210	130.00 €
30-03-21	Ricarica gas	1	21-000001263	332.50 €
06-05-21	Ricarica gas	1	21-000001686	550.00 €
19-05-21	Ricarica gas	1	21-000001525	50.00 €
24-05-21	Ricarica gas	1	21-000001809	150.00 €
31-05-21	Ricarica gas	1	21-000001831	150.00 €
09-06-21	Ricarica gas	1	21-000001967	150.00 €
09-06-21	Ricarica gas	1	21-000001968	150.00 €
11-06-21	Ricarica gas	1	21-000001925	150.00 €
30-06-21	Ricarica gas	1	21-000001950	500.00 €
30-06-21	Ricarica gas	1	21-000002053	150.00 €

3,132.50 €

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

Descr. CDC / Reparto	ODL / Ticket	Causale	Inventario	Descr. Tipol.	Costruttore	Modello	Matricola - S/N	Data richiesta	Ultima Attiv. eseguita	Qtà	Costo cliente
UOSD Cardiologia	20-000000049	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-007	'0005832	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATI VO	MORTARA INSTRUMENT INC	ELI 250	10906001394 1	13-07-20	rendicontazione - PICCOLA RIPARAZIONE ELETTRONICA -- SISTEMAZIONE CAVO PROVE OK	1	incluso
UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	20-000000072	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-049	'0001087	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	NELCOR PURITAN BENNETT INC	NPB 4000 C	96A07841	17-07-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SI CONSEGNA, INSTALLATO SU MONITOR MULTIPARAMETRICO, SENSORE SPO2 COMPLETO DI CAVO PROLUNGA, TESTATO E FUNZIONANTE. SI RITIRA MONITOR MULTIPARAMETRICO LASCIATO IN PRESTITO TEMPORANEO	1	incluso
NON DEFINITO	20-000000083	LIBERI1 CAVO BIPOLARE ATTAC	'STRUM_STERIL	STRUM	STRUMENTARIO			20-07-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- PROBLEMI SU CAVO/SENSORE/SONDA/ELETTRODO -- SOSTITUITI 3 CAVO BIPOLARE ELB GB1,SB2	3	incluso
NON DEFINITO	20-000000094	ONECAVO BIPOLARE GINECOLOG	'STRUM_STERIL	STRUM	STRUMENTARIO			21-07-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI CONSEGNA CAVO MONOPOLARE	1	incluso
UOSD Dermatologia Oncologica	20-000000110	CAVI O FILI SCOPERTI -- ISG- 007	'0000604	ELETTROBISTURI MONOPOLAR E / BIPOLARE	LED SPA	SURTRON FLASH 120	3660183644	24-07-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- CONSEGNA CAVO PIASTRA (NUOVO)	1	incluso
UOSD Cardiologia	20-000000126	APPARECCHIATURA NON TRASMETTE/RICEVE DATI -- IRE- 007	'0006547	REGISTRATOR E HOLTER ECG	MORTARA INSTRUMENT INC	H3 PLUS	11624047603 6	29-07-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA CONTROLLO/REVISIONE SISTEMA ELETTRICO/ELETTRONICO SOSTITUITO CAVO PAZIENTE 5 DERIVAZIONI	1	incluso
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	20-000000149	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - NON RILEVAZIONE SEGNALE PRESSIONE CRUENTA ARTERIOSA E SATURIMETRIA -- IRE-014	'0006705	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 3001 A	DE907S3556	03-08-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO CAVO SPO2. CAVO PRESSIONE CRUENTA ARTERIOSA NON DI COMPETENZA. PROVE DI FUNZIONAMENTO REGOLARI	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000164	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO SATURIMETRO ROTTO -- IRE- 052	'0004892	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120	V2SEJ0041	05-08-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SI RICONSEGNA SENSORE SPO2.	1	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

Blocco Operatorio	20-000000165	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO TOF ROTTO -- IRE-052	'0005993	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158541	05-08-20	rendicontazione - PICCOLA RIPARAZIONE ELETTRONICA -- SI RICONSEGNA CAVO COMPLETO TOF CON TERMINALI DI STIMOLAZIONE SOSTITUITI. PROVE DI FUNZIONAMENTO SU MODULO NMT. CALIBRIZIONE PASSATA, TEST SUPERATI	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000166	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO ECG ROTTO -- IRE-052	'0001625	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158539	05-08-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SOSTITUZIONE TERMINALI ROTTI. SI CONSEGNA CAVO ECG FUNZIONANTE AL REPARTO	1	incluso
UOC Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva	20-000000181	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SENSORE SPO2 NON FUNZIONANTE -- IRE-014	'0006705	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 3001 A	DE907S3556	10-08-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO CAVO SPO2. PROVE DI FUNZIONAMENTO REGOLARI	1	incluso
UOC Chirurgia Epatobiliopancreatica	20-000000185	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-010	'0003581	PULSOSSIMETRO	NELCOR PURITAN BENNETT INC	N 560 OXIMAX	11113030366	12-08-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO SENSORE SPO2. TEST CON SIMULATORE POSITIVI	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000186	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO ECG E SATURIMETRO NON FUNZIONANTI -- IRE-052	'0006982	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158543	13-08-20	rendicontazione - PICCOLA RIPARAZIONE ELETTRONICA -- RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO CAVO ECG E SENSORE SPO2, TEST DI VERIFICA SULLE RELATIVE APPARECCHIATURE: TEST SUPERATI. SI RICONSEGNA IL MATERIALE FUNZIONANTE.	2	incluso
Blocco Operatorio	20-000000187	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO ECG NON FUNZIONANTE -- IRE-052	'0005108	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158537	13-08-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SOSTITUZIONE TERMINALI ROTTI SI CONSEGNA CAVO NUOVO.	1	incluso
NON DEFINITO	20-000000201	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVI ECG NON FUNZIONANTI -- NNN	'IT02023	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO SPO2	HEWLETT PACKARD CO	M 1020 A	3604G27123	13-08-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI CONSEGNA CAVO ECG PIU PROLUNGA ECG PROVE OK	2	incluso
Blocco Operatorio	20-000000205	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO SATURIMETRIA NON FUNZIONANTE -- IRE-052	'0004912	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120	V2SEJ0043	14-08-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SOSTITUZIONE SENSORE SPO2, REF.1769022F SN.0217483	1	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia	20-000000274	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - NON FUNZIONANTE -- IRE-020	'0002024	PULSOSSIMET RO	NELCOR PURITAN BENNETT INC	N 560 OXIMAX	11111030351	03-09-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITA PROLUNGA SPO2. PROVA DI FUNZIONAMENTO. TEST POSITIVI.	1	incluso
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	20-000000276	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SOSTITUZIONE CAVO SPO2 PER DIFETTO -- IRE 014	'0006730	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, UNITA DI CONTROLLO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8010 A MP90	INTELLIVUE DE84310430	03-09-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI LASCIA AL REPARTO CAVO SPO2 NUOVO. PROVE DI FUNZIONAMENTO OK	1	incluso
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	20-000000277	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SOSTITUZIONE CAVO SPO2 PER DIFETTO -- IRE 014	'0006715	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, UNITA DI CONTROLLO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8010 A MP90	INTELLIVUE DE84310425	03-09-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI LASCIA AL REPARTO CAVO SPO2 NUOVO PROVE DI FUNZIONAMENTO OK	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000295	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - TERMINALE SATURIMETRO ROTTO -- IRE- 052	'0004912	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120	V2SEJ0043	08-09-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI CONSEGNA CAVO COMPLETO PER SATURIMETRIA CON SENSORE SPO2 REF.1775076F + 1769022F. PROVATO DA UTENTE. FUNZIONANTE SU MONITOR DRAGER	2	incluso
Blocco Operatorio	20-000000296	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - TERMINALE PULSOSSIMETRO ROTTO -- IRE- 052	'0004951	PULSOSSIMET RO	NELCOR PURITAN BENNETT INC	N 560 OXIMAX	0111 0603 0273	08-09-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO SENSORE SPO2. PROVE OK	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000318	-- IRE-052	'0001597	BISTURI AD ULTRASUONI	INTEGRA NEUROSCIENCE S CORP	INTEGRA CUSA EXCEL	HGJ09006011 E	11-09-20	rendicontazione - SOSTANZIALE RIPARAZIONE ELETTRICO MECCANICA -- SI RICONSEGNA MANIPOLO RIPARATO (COME DA FDL ALLEGATO) E SI RITIRA MULETTO SN HCL1401902 COMPLETO DI TAPPINO NERO.	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000326	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-052	'0001593	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158542	14-09-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SOSTITUZIONE TERMINALI ECG 3 VIE ROTTI	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000327	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-052	'0001595	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MODULO MULTIPARAM ETRICO	MINDRAY CO LTD	NMT	cgb7c000778	14-09-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNA MATERIALE RICHIESTO. CAVO NMT 040-001664-00 PIU SONDA 040-001463-00.	2	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

Blocco Operatorio	20-000000328	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-052	'0006982	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158543	14-09-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SOSTITUZIONE TERMINALI ECG 3VIE ROTTI.	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000332	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-052	'0006983	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MINDRAY CO LTD	MPM	CTL77119384	15-09-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SOSTITUZIONE TERMINALI ECG 3 VIE ROTTI	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000441	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - TOOF ROTTO(NN CALIBRA) -- IRE-052	'0005994	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MINDRAY CO LTD	NMT	CGB7C000810	01-10-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNATO CAVO NMT 040-001464-00.	1	incluso
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	20-000000496	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO SPO2 NON FUNZIONANTECAVO ARTERIA NON FUNZIONANTE -- IRE-014	'0006703	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8048 A	DE50277005	09-10-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE VACO SPO2 (NUOVO). CAVO ARTERIA (NON DI COMPETENZA) MATERIALE DI CONSUMO. PROVE OK	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000497	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ECG ROTTO -- IRE-052	'0004826	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MINDRAY CO LTD	MPM	CTL81102239	09-10-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SI CONSEGNA CAVO TERMINALI ECG 3VIE REF. 1445016F IN SOSTITUZIONE DEL CAVO ROTTO	1	incluso
NON DEFINITO	20-000000530	NO POLARE VLS ATTACCO VALLE	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			14-10-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- PROBLEMI SU CAVO/SENSORE/SONDA/ELETTRODO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- SI CONSEGNA CAVO MONOPOLARE VLS ATTACCO VALLEYLAB	1	incluso
NON DEFINITO	20-000000626	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- NNN	'IT07579	ANALISI SFORZO, SISTEMA PER	MORTARA INSTRUMENT INC	X SCRIBE	11846000203 2	26-10-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- ESEGUITA SOSTITUZIONE CAVO ECG CODICE NKG-M03-PI	1	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	20-000000806	CAVI O FILI SCOPERTI -- IRE-049	'0001104	ELETTROBISTURI MONOPOLARE E / BIPOLARE	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	ME 411	ME41103030 82541	02-11-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- PROBLEMI SU CAVO/SENSORE/SONDA/ELETTRODO -- CAVO PIASTRA NEUTRO RECISO. SOSTITUITO CAVO PIASTRA	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000864	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO ECG COMPLETO (COMPRESO DEI TRE CAVETTI PER ELETTRODI) -- IRE-052	'0006983	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MODULO MULTIPARAM ETRICO	MINDRAY CO LTD	MPM	CTL77119384	10-11-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNA CAVO ECG COMPLETO A 3 DERIVAZIONI	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000865	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTO CAVO TOF -- IRE-052	'0001627	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MODULO MULTIPARAM ETRICO	MINDRAY CO LTD	NMT	CGB7C000821	10-11-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNA CAVO NMT CODICE 040-001464-00 -- CAVO STIMOLAZIONE NMT 040-001462-00 -- SENSORE SPO2 AD200	3	incluso
Blocco Operatorio	20-000000866	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTO CAVO TOF -- IRE-052	'0005994	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MODULO MULTIPARAM ETRICO	MINDRAY CO LTD	NMT	CGB7C000810	10-11-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- CONSEGNA CAVO TOF CODICE 040- 001462-00	1	incluso
GEO - Punto Principale	20-000000898	PROBABILE GUASTO ELETTRO- MECCANICO -- IRE-1602	'0007443	PULSOSSIMET RO	MASIMO CORP	RAD 5	N201183	12-11-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- PROVA DI FUNZIONAMENTO -- SOSTITUITO SENSORE SPO2	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000000974	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SATURIMETRO ROTTO -- IRE-052	'0001594	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MODULO MULTIPARAM ETRICO	MINDRAY CO LTD	MPM	ct181102241	17-11-20	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SI CONSEGNA SENSORE SPO2 CODICE AD200	1	incluso
UOC Neurochirurgia	20-000001069	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-026	'0004464	PULSOSSIMET RO	NELCOR PURITAN BENNETT INC	N 560 OXIMAX	11109020335	26-11-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- PROVA DI FUNZIONAMENTO -- SI CONSEGNA PROLUNGA SPO2 E SENSORE SPO2.	2	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

GEO - Punto Principale	20-000001354	PROBABILE GUASTO ELETTRO-MECCANICO -- IRE-1602	'0007443	PULSOSSIMETRO	MASIMO CORP	RAD 5	N201183	15-12-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- PROVA DI FUNZIONAMENTO - SOSTITUZIONE SENSORE SPO2 GUASTO	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000001376	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTO CAVO EGG PARTE TERMINALE -- IRE-052	'0004826	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MINDRAY CO LTD	MPM	CTL81102239	16-12-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNATE PARTI DI RICAMBIO (CAVO ECG PARTE TERMINALE) COME DA RICHIESTA, PROVE FUNZIONALI OK APPARECCHIATURA PRONTA	1	incluso
Blocco Operatorio	20-000001377	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTO CAVO ECG COMPRESA PARTE TERMINALE -- IRE-052	'0001593	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158542	16-12-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNATA PARTE DI RICAMBIO CAVO COMPLETO ECG COME DA RICHIESTA, SI RILASCIATA APPARECCHIATURA FUNZIONANTE	1	incluso
NON DEFINITO	20-000001399	-- NNN	'STRUM	STRUM	STRUMENTARIO			17-12-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE N.2 CAVI BIPOLARI	2	incluso
UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	20-000001402	-- IRE-049	'0001111	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	ERBOTOM ICC 350	B-1169	18-12-20	assegnazione - --- RICHIESTA CAVO ELETTROBISTURI	1	incluso
UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	20-000001408	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-049	'0001066	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 4000	SD008294392 GA	21-12-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNATO CAVO ECG CODICE E202-5060/OL-1450176F -- PIU CAVO DERIVAZIONI E32-5L-1445029F	2	incluso
UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	20-000001431	-- IRE-049	'0001104	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	ME 411	ME41103030 82541	24-12-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- SOSTITUZIONE CAVO PIASTRE	1	incluso
UOSD Cardiologia	20-000001445	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-007	'0006952	ELETTROCARDIOGRAMMA IOGrafo INTERPRETATI VO	MORTARA INSTRUMENT INC	ELI 350	1.0528E+11	29-12-20	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE CAVO ECG COMPLETO CODICE E101/DRO/I-1450115F, -- E101/BI/10-1445058F	2	incluso
GEO - Punto Principale	21-000000045	-- IRE-1602	'0007442	PULSOSSIMETRO	MASIMO CORP	RAD 5	N201944	12-01-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- PROVA DI FUNZIONAMENTO - SOSTITUZIONE SENSORE SPO2	1	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

NON DEFINITO	21-000000046	RIPARAZIONE GUASTO/MAN. PREVENTIVA -- NNN	'IT08135	PULSOSSIMETRO	MASIMO CORP	RAD 5	N201188	12-01-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- PROVA DI FUNZIONAMENTO - SOSTITUITO SENSORE SPO2	1	incluso
UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	21-000000085	-- IRE-049	'0001104	ELETTROBISTURI MONOPOLARE E / BIPOLARE	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	ME 411	ME41103030 82541	15-01-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO CAVO BIPOLARE. TEST POSITIVI	1	incluso
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	21-000000090	-- IRE-014	'0006717	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8048 A	DE50277006	15-01-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO MATERIALE SOPRA ELENCATO. PROVE OK: CAVO SPO2, CAVO ECG	2	incluso
UOSD Neoplasie Peritoneali	21-000000191	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - APPARECCHIO NON FUNZIONANTE -- IRE-102	'0003595	PULSOSSIMETRO	SEDA SPA	LIMON	50263	25-01-21	rilevazione - PRESA IN CARICO - RITIRO STRUMENTO -- PROBLEMI SU CAVO/SENSORE/SONDA/ELETTRODO -- NON CAPTA - spo2	1	incluso
NON DEFINITO	21-000000193	RICHIEDE INTERVENTO CORRETTIVO	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			25-01-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE COMPONENTI -- SOSTITUZIONE CAVO A FIBRA OTTICA	1	incluso
UOSD Cardiologia	21-000000198	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-007	'0006547	REGISTRATORE E HOLTER ECG	MORTARA INSTRUMENT INC	H3 PLUS	11624047603 6	26-01-21	rendicontazione - RICONSEGNA DOPO RIPARAZIONE / LAVORAZIONE -- SI RICONSEGNA REGISTRATORE HOLTER RIPARATO	1	incluso
UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	21-000000243	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-049	'0007551	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	NELCOR PURITAN BENNETT INC	NPB 4000 C	96A07736	29-01-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE CAVO SPO2 + PROLUNGA, CODICI AD200 + BE09-47X. -- PROVE FUNZIONALI POSITIVE	2	incluso
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	21-000000319	-- IRE-014	'0006812	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8048 A	DE50276959	02-02-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO N.2 CAVI SPO2 -- PROVE OK	2	incluso
Blocco Operatorio	21-000000345	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SOSTITUIRE BRACCIALE PRESSORIO + PARTE TERMINALE ECG -- IRE-052	'0006982	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158543	03-02-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE BRACCIALE NIBP CODICE 1650017AF E CAVO ECG CODICE E32-31-1445016F	1	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

NON DEFINITO	21-000000342	INTERVENTO CORRETTIVO - 1 CAVO	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			03-02-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO CAVO BIPOLARE	1	incluso
UOC Oncologia Medica 1	21-000000522	-- IRE-031	'0001404	ELETTROCARDIOGRAFO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 1772 A PAGE WRITER	CNC1513001	09-02-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO CAVO ECG -- PROVE OK	1	incluso
Blocco Operatorio	21-000000637	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO O2 ROTTO(OSSIMETRO)CAVO ECG (TERMINALE 3 DERIVAZIONI) ROTTO -- IRE- 052	'0006982	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158543	12-02-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE SENSORE SPO2 CODICE AD200 E CAVO ECG A 3 DERIVAZIONE CODICE NCGP093MY	2	incluso
Blocco Operatorio	21-000000638	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO TERMINALE ECG (3 DERIVAZIONI) ROTTOBRACCIALE NPB ROTTO - IRE-052	'0001625	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158539	12-02-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE BRACCIALE NIBP CODICE 1650017AF E CAVO TERMINALE ECG CODICE NCGP093MY	1	incluso
UOC Chirurgia Toracica	21-000000651	-- IFO-020	'0003125	DEFIBRILLATO RE MANUALE BIFASICO	MINDRAY CO LTD	BENEHEAR T D3	EL-74035376	12-02-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO CAVO SPO2. -- PROVE OK	1	incluso
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	21-000000884	CAVI O FILI SCOPERTI -- IRE- 014	'0006788	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, UNITA DI CONTROLLO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8010 A MP90	INTELLIVUE DE84310427	25-02-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITI N.2 CAVI PIU N.2 PROLUNGHE ECG -- PROVE OK	4	incluso
Blocco Operatorio	21-000001107	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTO CAVO RILEVAZIONE O2 +PULSIOSSIMETRO -- IRE-052	'0005108	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158537	08-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI CONSEGNA CAVO SPO2 CODICE AEC-5160-1775140F, PIU SENSORE SPO2 AD200	2	incluso
Blocco Operatorio	21-000001108	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTO PULSIOSSIMETRO -- IRE-052	'0001593	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158542	08-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNA SENSORE SPO2 CODICE AD200	1	incluso
UOC Dermatologia Clinica	21-000001112	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- 361220	'0004587	ELETTROBISTURI MONOPOLAR E / BIPOLARE	LED SPA	SURTRON FLASH 160	3670094526	08-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- PROVA DI FUNZIONAMENTO -- SOSTIUITO CAVO PIASTRACON ESITO POSITIVO. PROVE OK	1	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

Blocco Operatorio	21-000001122	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO TERMINALE ECG ROTTO -- IRE-052	'0001625	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158539	09-03-21	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- IN DATA 09/03/2021 TECNICO VILLELLA CONSEGNA IN REPARTO TERMINALE SET 3 DERIVAZIONI COD. E32-311445016F	1	incluso
Blocco Operatorio	21-000001123	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO TERMINALE ECG (TRE DERIVAZIONI) ROTTO -- IRE-052	'0005994	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MINDRAY CO LTD	NMT	CGB7C000810	09-03-21	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- IN DATA 09/03/2021 TECNICO VILLELLA CONSEGNA TERMINALE SET 3 DERIVAZIONI COD. E32-31-1445016F	1	incluso
Blocco Operatorio	21-000001125		0004994	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	VALLEYLAB INC	FORCE TRIAD	T9A10095E	10-03-21	CAVO PIASTRA PER ELETTROBISTURI	1	incluso
NON DEFINITO	21-000001171	INTERVENTO CORRETTIVO - 1 CAVO BIPOLARE AESCULAP GK 281	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			11-03-21	CAVO BIPOLARE	1	incluso
NON DEFINITO	21-000001171	INTERVENTO CORRETTIVO - 1 CAVO BIPOLARE AESCULAP GK 281	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			11-03-21	1 CAVO BIPOLARE AESCULAP GK 281	1	incluso
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	21-000001187	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-014	'0005677	ELETTROCARDIOGrafo	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 1772 A PAGE WRITER 100	CND4942827	15-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE CAVO ECG. -- PROVE OK	1	incluso
Blocco Operatorio	21-000001198	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTO CAVO PULSIOSSIMETRO -- IRE-052	'0004892	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120	V2SEJ0041	16-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE CAVO SENSORE SPO2. CODICE DRA-2606483	1	incluso
NON DEFINITO	21-000001219	INTERVENTO CORRETTIVO - CAVI MARTIN VALLEYLAB	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			16-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA SOSTITUZIONE N.2 CAVI PER BIPOLARE	2	incluso
NON DEFINITO	21-000001219	INTERVENTO CORRETTIVO - CAVI MARTIN VALLEYLAB	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			18-03-21	CAVO BIPOLARE	2	incluso
NON DEFINITO	21-000001300	INTERVENTO CORRETTIVO - INTERVENTO CORRETTIVO - INTERVENTO CORRETTIVO	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			23-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE COMPONENTI -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA - - SOSTITUITO CAVO FIBRA OTTICA.	1	incluso
Blocco Operatorio	21-000001352	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - BRACCIALE PRESSIONE E TERMINALE SATURIMETRO ROTTI -- IRE-052	'0006982	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158543	26-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNA SENSORE SPO2 COSICE AD200 + BRACCIALE NIBP CODICE BST4C12	1	incluso

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

Blocco Operatorio	21-000001353	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - BRACCIALE PRESSIONE E TERMINALE SATURIMETRO ROTTI -- IRE-052	'0004910	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120	V2SEJ0027	26-03-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNA SENSORE SPO2 CODICE AD200 + BRACCIALE NIBP CODICE BST4C12	1	incluso
UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	21-000001393	CAVI O FILI SCOPERTI	0001077	PIATTAFORMA ELETTRICITÀ	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	ME 402 MAXIUM	ME402M0703 188266	31-03-21	CAVO PIASTRA PER ELETTROBISTURI	1	incluso
UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	21-000001439	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - NON FUNZIONANTE -- IRE-020	'0001972	PULSOSSIMETRO	NELCOR PURITAN BENNETT INC	N 560 OXIMAX	11111030257	07-04-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUITO SENSORE PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO SUPERATE, SI RICONSEGNA APPARECCHIO RIPARATO IN REPARTO.	1	€ 90.00
NON DEFINITO	21-000001447	INTERVENTO -- SI RICHIEDE INTERVENTO	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			07-04-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- SOSTITUZIONE N.2 CAVI BIPOLARI	2	€ 220.00
NON DEFINITO	21-000001448	INTERVENTO CORRETTIVO - 1 CAVO	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			07-04-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE CAVO A FIBRA OTTICA ATTACCO STORZ	1	€ 120.00
NON DEFINITO	21-000001519	1 CAVO LUCE STORZ SN 135243	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			13-04-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- RIPARAZIONE FIBRA LUMITEX, SOSTITUZIONE FIBRA STORZ	1	€ 120.00
Blocco Operatorio	21-000001575	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO O2 PROSSIMALE E TERMINALE NON FUNZIONANTE -- IRE-052	'0006982	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158543	19-04-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE COMPONENTI -- CONSEGNA SENSORE SPO2 CODICE AD200 + CAVO ESTENSIONE ESAT080	2	€ 105.06
	21-000001648	1 CAVO LUCE STORZ SN 135243	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			29-04-21	CAVO PER ELETTROBISTURI	1	€ 125.00
NON DEFINITO	21-000001656	INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			29-04-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE CAVO MONOPOLARE IN LISTA	1	€ 110.00
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	21-000001660	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-014	'0006812	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8048 A	DE50276959	30-04-21	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SOSTITUITO CAVO ECG, COMPLETO DI PROLUNGA ECG. PROVE OK	2	€ 112.00

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

Blocco Operatorio	21-000001700	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SATURIMETRO RORRO -- IRE-052	'0001593	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158542	05-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI CONSEGNA CAVO ECG CODICE NCGP093MY PIU CAVO E SENSORE SPO2 CODICE AD200 + ESAT080	3	€ 145.32
Blocco Operatorio	21-000001701	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - TERMINALE ECG ROTTO (NUMERO2) -- IRE-052	'0001593	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158542	05-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI CONSEGNA IN REPARTO CAVO ECG CODICE NCGP093MY	1	€ 40.26
GEO - Punto Principale	21-000001704	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA --	'0008318	PULSOSSIMETRO	MASIMO CORP	RAD 5	N201487	06-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- PROVA DI FUNZIONAMENTO -- SOSTITUITO SENSORE SPO2	1	€ 90.00
NON DEFINITO	21-000001741	INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO LUCE STORZ	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			14-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- SOSTITUITO CAVO LUCE FIBRA STORZ	1	€ 120.00
NON DEFINITO	21-000001742	INTERVENTO CORRETTIVO - 3 CAVI	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			14-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- SOSTITUITI N 3 CAVI COME DA RICHIESTA	3	€ 330.00
NON DEFINITO	21-000001752	-- NNN	'0008045	PULSOSSIMETRO	MASIMO CORP	RAD 5	N201730	17-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- PROVA DI FUNZIONAMENTO -- SOSTITUZIONE SENSORE SPO2	1	€ 90.00
Blocco Operatorio	21-000001758	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ESTREMITÀ TERMINALE SATURIMETRO -- IRE-052	'0005178	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158540	18-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI CONSEGNA IN REPARTO CAVO NUOVO COD. FMT RAF/NLC 1769022F	1	€ 66.00
Blocco Operatorio	21-000001759	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - TERMINALE DISTALE SATURIMETRO -- IRE-052	'0006982	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158543	18-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SI CONSEGNA IN REPARTO CAVO NUOVO COD FMT RAF/NLC 1769022F	1	€ 66.00
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	21-000001771	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO SPO2 NON FUNZIONANTE.SI RICHIEDE SOSTITUZIONE -- IRE-014	'0006717	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8048 A	DE50277006	19-05-21	rendicontazione - CONSEGNA PARTI -- SI CONSEGNA CAVO SPO2	1	€ 166.60

Interventi per fornitura parti extra contratto - Lug 2020 - Giu 2021

GEO - Punto Principale	21-000001849	MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA -- IRE-1602	'0007443	PULSOSSIMET RO	MASIMO CORP	RAD 5	N201183	31-05-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- PROVA DI FUNZIONAMENTO -- SOSTITUITO SENSORE SPO2	1	€ 90.00
Blocco Operatorio	21-000001934	-- IRE-052	'0001593	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM82158542	10-06-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNA CAVO ESTENSIONE ECG A 5 DERIVAZIONI, CODICE NCG5MI	1	€ 65.46
UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	21-000001952		0001077	PIATTAFORM A ELETTROCHIR URGICA	MARTIN MEDIZINTECHN IK GMBH	ME 402 MAXIUM	ME402M0703 188266	11-06-21	CAVO PER ELETTROBISTURI	1	€ 125.00
NON DEFINITO	21-000001972	INTERVENTO CORRETTIVO - 1 CAVO	'strum	STRUM	STRUMENTARIO			14-06-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- SOSTITUZIONE CAVO BIPOLARE VALLEYLAB	1	€ 110.00
UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	21-000001992	-- IRE-014	'0007144	ELETTROCARD IOGrafo INTERPRETATI VO	MINDRAY CO LTD	BENEHEAR T R12	FN-85011930	17-06-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- ESEGUITA SOSTITUZIONE CAVO ECG. CODICE NKG-EDA-BI	1	€ 82.26
Blocco Operatorio	21-000001999	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SATURIMETRO ROTTO -- IRE-052	'0004892	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120	V2SEJ0041	18-06-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- CONSEGNA SENSORE SPO2 CODICE DRA-2606483	1	€ 128.52
GEO - Punto Principale	21-000002004	-- IRE-1602	'0007442	PULSOSSIMET RO	MASIMO CORP	RAD 5	N201944	22-06-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA -- PROVA DI FUNZIONAMENTO -- SOSTITUITO SENSORE SPO2	1	€ 90.00
Blocco Operatorio	21-000002025	RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SATUTIMETRO COMPLETO NON FUNZIONANTE -- IRE-052	'0004824	MONITOR MULTIPARAM ETRICO, MONITOR	MINDRAY CO LTD	BENEVIEW T5	CM-82158538	23-06-21	rendicontazione - SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO -- ESEGUITA SOSTITUZIONE IN DATA 23/06/2021 DEL CAVO PROLUNGA CON SENSORE SPO2 REV AD200 + ESAT 080 SPO2	2	€ 105.06

€ 2,912.54