

UOC Servizio Tecnico

**Il dirigente della UOC Servizio Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 484 del 20/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA CANONE SULLE APPARECCHIATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE DEGLI ISTITUTI, ESEGUITE DALLA DITTA TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A. NEL PERIODO 01 APRILE / 30 APRILE 2020. CODICE CIG: 7062542208.

Esercizi/o 2020 - conto 503030101 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 26.001,59**

- **Importo esercizio corrente: € 26.001,59**

Budget

- **Assegnato: € 4.900.000,00**

- **Utilizzato: € 4.405.393,50**

- **Residuo: € 468.604,91**

Autorizzazione n°: 2020/94003.1214

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Servizio Tecnico Proposta n° DT-457-2020

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- allegato

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

- Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la Legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”) e s.m.i.;
- Viste le delibere n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;
- la delibera n.511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;
- Considerato che con Delibera n.343 del 9 maggio 2018 è stata aggiudicata alla Società Tecnologie Sanitarie spa la procedura aperta ex art.60 D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature biosanitarie, sanitarie e scientifiche per un periodo di due anni dal 1 luglio 2018;
- Considerato che gli interventi di ripristino delle apparecchiature dovuti ad usura di componenti, a regolazioni, ecc. (voci elencate nel Capitolato Speciale di Appalto - Allegato n°3) sono esclusi dal canone contrattuale del servizio affidato alla ditta Tecnologie Sanitarie S.p.A. la quale Società, in presenza dell’esigenza di operare un intervento manutentivo ricadente nella tipologia descritta (cosiddetta manutenzione correttiva “extra canone”), richiede alla proponente Unità, formale autorizzazione per la riparazione della specifica

apparecchiatura quantificandone, nel contempo, il relativo onere economico, per un importo massimo di € 215.000,00 +IVA;

Preso atto

che sono pervenute alla scrivente Unità le seguenti richieste di manutenzioni correttive in regime di extra canone:

- Riparazione n.1 sonda lineare – ginecologia oncologica - importo pari ad € 1.240,00 + iva 22% per complessivi € 1.512,80;
- Riqualfica autoclave Sordina – centro di sterilizzazione - importo pari ad € 9.176,00 + iva 22% per complessivi € 11.194,72;
- All 3 – vari reparti - importo pari ad € 5.305,04 + iva 22% per complessivi € 6.472,15;
- All 3 – vari reparti - importo pari ad € 3.121,74 + iva 22% per complessivi € 3.808,52;
- Spostamento cappa a flusso laminare – laboratorio ex porfirie - importo pari ad € 2.470,00 + iva 22% per complessivi € 3.013,40;

Attestato che la verifica di congruità economica è stata effettuata dalla UOC Servizio Tecnico, secondo i criteri espressi nel richiamato art. 7.6 del capitolato e sulla

base della relativa documentazione, che in ragione della cospicuità (5 pagine) non è allegata al presente procedimento, ma è custodita agli atti della proponente UOC;

Valutato

dalla proponente Unità che gli interventi di cui sopra sono indispensabili per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l'interruzione della prestazione sanitaria;

Considerato che gli interventi di cui sopra sono stati eseguiti da Tecnologie Sanitarie S.p.A. a seguito di presentazione di regolari preventivi, di volta in

volta valutati tecnicamente ed economicamente congrui e quindi autorizzati dalla proponente Unità, mediante gli ordini di servizio allegati in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1):

- **o.d.s. n.16 del 17 aprile 2020;**
- **o.d.s. n.17 del 17 aprile 2020;**
- **o.d.s. n.18 del 28 aprile 2020;**
- **o.d.s. n.19 del 28 aprile 2020;**
- **o.d.s. n.20 del 28 aprile 2020;**

per un importo complessivo pari ad € 21.312,78 + iva 22% = € 26.001,59;

Tenuto presente che le attività di cui ai richiamati ordini di servizio si sono concluse e collaudate nella loro totalità nel mese di competenza della presente deliberazione e di conseguenza possono essere riconosciute alla stessa Società solo in seguito al collaudo effettuato;

Tenuto presente che la complessiva spesa di € 26.001,59 iva compresa, graverà sul conto economico di bilancio dell'anno 2020 n° 5.03.03.01.01; sull'impegno di spesa n. 2020/94003.829 autorizzato con la deliberazione n.375/2020;

Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento, è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad

Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- A) approvare il consuntivo delle attività di manutenzione correttiva extra canone sulle apparecchiature sanitarie e scientifiche degli Istituti, eseguite dalla Società Tecnologie Sanitarie S.p.A., nel periodo 01 aprile / 30 aprile 2020 per importo complessivo pari ad € 21.312,78 + iva 22% = € 26.001,59;
- B) addebitare l'importo di € 26.001,59 iva compresa, iscritto al Co.Ge. 5.03.03.01.01, sui centri di costo di seguito indicati:

<i>Importo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Centro di Costo</i>
- € 1.512,80	ginecologia oncologica	2.09.400
- € 11.194,72	centro di sterilizzazione	1.03.660
- € 6.472,15	vari	vari
- € 3.808,52	vari	vari
- € 3.013,40	laboratorio ex porfirie	3.16.400

La complessiva spesa di € 26.001,59 iva compresa grava sul COGE 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2020 sull'impegno di spesa n. 2020/94003.829 della deliberazione 375/2020;

La U.O.C. Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente Determinazione.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



U.O.C. Tecnica ed Ingegneria Clinica
U.O.S. Ingegneria Clinica

Spett.le Tecnologie Sanitarie SpA
Via Laurentina 456/458

Mail a.surace@tecnologiesanitariepa.com

Sede

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria correttiva su apparecchiature non ricompresi nei canoni contrattuali, sia forfetari sia a misura con costi non predefiniti.
Ordine di Servizio n° 16 del 17 aprile 2020

Il sottoscritto RUP Ing. Francesco Proietto preso atto delle richieste di intervento di seguito elencate:

- Prot. Tecnologie Sanitarie SpA n° 29_20_RM/IFO del 25/03/2020
 - REPARTO: ginecologia oncologica;
 - Descrizione intervento: spese di riparazione n.1 sonda lineare sostitutiva ;
 - Esecutore: Tecnologie Sanitarie SpA;
- Importo: € 1.240,00;

Valutata la necessità e l'urgenza di dover procedere con l'autorizzazione delle suddette richieste al fine di non creare disservizi, ritardi o sospensioni alle specifiche attività assistenziali; Considerato che l'importo totale degli interventi sopra elencati pari ad € 1.240,00 + IVA 22% (€ 272,80) = € 1.512,80;

ORDINA

a Codesta Società Tecnologie Sanitarie SpA di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra (importo totale pari ad € 1.512,80 IVA inclusa) e di darne pronto riscontro allo scrivente Servizio.



In relazione a quanto sopra, lo scrivente dichiara quanto segue:

- Che le prestazioni richieste non sono ricomprese tra quelle previste nei singoli canoni forfetari o a misura;
- Che le stesse non sono dovute ad inadempienze pregresse della Società Tecnologie Sanitarie SpA assuntrice delle attività di manutenzione di che trattasi;
- Che la spesa rientra nel budget assegnato;
- Che il prezzo delle prestazioni richieste, al di fuori dei canoni forfetari o a misura, è congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- Che gli interventi richiesti risultano essere urgenti ed obbligatori, per garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature elettromedicali.
- Che le sostituzioni di materiale da allegato "3", riguardante VARI reparti, rientra nella manutenzione programmata;

Si precisa che gli interventi in oggetto sono rientranti nella manutenzione ordinaria correttiva intesa ai sensi della UNI 11063:2003/4.1 e UNI EN 15341:2007 "si intende con manutenzione ordinaria: l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorare le prestazioni".

Il D.E.C.


(Ing. Giuseppe Navaneri)

T.R.U.P.

(Ing. Francesco Proietto)

ALLEGATI:

- Richieste autorizzazione spesa extracontratto della Tecnologie Sanitarie SpA:
 - Prot.n° 29_20_RM/IFO;
- Scheda tecnica apparecchiatura;
- Relazione tecnica dell'intervento;
- Analisi del prezzo offerto.



Prot. : 29_2020_RM/IFO

Roma;25/03/2019

IFO DI ROMA
25 MAR. 2020
Prot. Arrivo n. <u>4426</u>

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Proietto
UOC "Area Tecnica"

Al Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Ing. Giuseppe Navaneri
UOC Tecnica ed Ingegneria Clinica
"Servizio di Ingegneria Clinica"

Oggetto: Addebito spese di riparazione n°1 sonda lineare sostitutiva

Facendo seguito alle richieste di intervento pervenute alla Scrivente (-All.1-), inerente la riparazione di n°1 sonda lineare Esaote per la quale è stata richiesta la fornitura di n°1 muletto di pari livello, si rende noto che durante la riparazione dell'apparecchi di proprietà degli IFO, è stata danneggiata la sonda muletto fornita dalla Scrivente fine di non interrompere e di assicurare la continuità assistenziale.

In particolare, la sonda sostitutiva ha riportato la foratura della lente acustica con conseguente principio di infiltrazione e danneggiamento della componentistica interna come di evinte dall'immagine fotografica (-All.2-) e relativo rapporto tecnico di riparazione inviato dal fornitore (-All.3-). Per il ripristino del funzionamento del muletto è stata necessario il rifacimento della lente acustica e riparazione della componentistica danneggiata.

Pertanto, ci troviamo costretti a dover addebitare il costo relativo alla riparazione (-All.4-). Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e in attesa di Vs autorizzazione a procedere, si saluta cordialmente.

Tecnologie Sanitarie Spa
Responsabile di Commessa

(Ing. Alessandra Surace)

Allegati:

- Allegato 1 – Richiesta di intervento
- Allegato 2 – Immagine fotografica
- Allegato 3 – Rapporto tecnico di riparazione
- Allegato 4 – Preventivo spesa per riparazione sonda muletto

*Per favore richiesta rimborso
assicurazione*



R I C H I E S T A D I I N T E R V E N T O

Nr. Richiesta: RDL0040365

Data Richiesta: 02/01/2020 12.55

DETTAGLI RICHIESTA DI INTERVENTO

RICHIEDENTE	GINECOLI UOC GINECOLOGIA ONCOLOGICA	Telefono	Data Registrazione: 02/01/2020 12.58
		Richiedente:	Data Risposta: 02/01/2020 12.55
ALTR RIFERIMENTO	FLORIDI	Telefono	
		Riferimento: 5338	Segnalazione

SIC PRES
TIPOLOGIA PRESIDI - CARROZZINE, LETTINI, BARELLE
APPARECCHIATURA
PRODUTTORE
MODELLO
REPARTO DI Centro di Sterilizzazione (CDS)
UBICAZIONE
DESCRIZIONE Sonda ecografo rotta
RICHIESTA

NOTE RICHIESTA DI INTERVENTO

sonda dell'ecografo forata IT 06658
 Ambulatorio Endocrinologia Oncologica

ENDONOVA

Trieste, li 26/02/2020

Spett.le **TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.**

VIA LAURENTINA, 456/458

00144 ROMA (RM)

Consuntivo N.

2020/000113

Presso **IFO-ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI**

VIA ELIO CHIANESI 53

00144 ROMA (RM)

Alla C.A. di: Federico Iatini

OGGETTO: Danneggiamento muletto Esaote LA533 s/n 61323036

Validità dell'offerta: 10 giorni lavorativi

La sonda muletto s/n 61323036 inviata con nostra lettera di uso temporaneo del 10/01/2020 è rientrata danneggiata nella lente acustica che ha contribuito ad un principio di infiltrazione. Dobbiamo procedere con la sostituzione della stessa e gli interventi correlati.
113/2020 Allegato Immagini

Termini pagamento: Bonifico bancario 60 gg d.f.

Garanzia 6 mesi: Sono esclusi dalla garanzia difetti derivanti da uso improprio, danni accidentali, eventi traumatici, usura da sterilizzazione. L'applicazione della garanzia è condizionata al rientro dello strumento presso i ns. laboratori.

Avvertenze: Ulteriori riparazioni potrebbero rendersi necessarie nel corso dell'intervento.

Utilizzo componentistica: Le riparazioni potrebbero essere eseguite con l'utilizzo di componentistica compatibile.

Validità offerta: Qualora non diversamente specificato la presente offerta si intende valida per 10 giorni lavorativi dalla data di emissione.

Precisazione per gli enti pubblici: qualora ai sensi e per gli effetti dell'art.3 commi 5 e 6 L. 136/2010, non ci fosse stato ancora comunicato il codice unico progetto (C.U.P.) relativo alla procedura in oggetto, si prega di comunicarlo o di dichiarare la sua inapplicabilità.

Si prega di rinviare al mittente copia del presente firmata/timbrata per accettazione. Questo è un documento prodotto in automatico e anche se privo di nostra firma è da considerarsi valido. Si applicano le nostre condizioni di offerta standard e per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa del codice civile. In assenza di comunicazioni contrarie da parte nostra entro 48 ore dalla ricezione dell'ordine, esso si intende accettato.

Timbro/Firma

Rif. Chiamata: 2020/000113

Endo Nova S.r.l. Sede Legale: via Battisti 2 | 34125 Trieste Sede Operativa: via Querini 6 | 34147 Trieste
Cod.Fisc. e P.IVA 01067780328 | Iscritta al reg.imp. di Trieste al n. 01067780328 | REA n. 122057 | Cap.Soc. € 69.000 int.vers.

MD HBS#1 rev. 01 Data 05/12

Pag. 1 di 1



Ns. rif :P_05_2020

Roma, 25/03/2019

Oggetto: Addebito spese di riparazione n°1 sonda lineare muletto


Descrizione lavori e/o materiali:	Q.Tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
Rifacimento lente acustica e interventi correlati	1	€ 1240,00	€ 1240,00
TOTALE (Iva esclusa)			€ 1240,00

Iva: Vs carico

Pagamento: a 90 giorni emissione fattura

Il preventivo potrà subire variazioni in funzione di eventuali ulteriori problemi riscontrabili solamente a seguito di tale intervento e non quantificabili al momento.





U.O.C. Tecnica ed Ingegneria Clinica
U.O.S. Ingegneria Clinica

Spett.le Tecnologie Sanitarie SpA
Via Laurentina 456/458

Mail a.surace@tecnologiesanitariepa.com

Sede

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria correttiva su apparecchiature non ricompresi nei canoni contrattuali, sia forfetari sia a misura con costi non predefiniti.
Ordine di Servizio n° 17 del 17 aprile 2020

Il sottoscritto RUP Ing. Francesco Proietto preso atto delle richieste di intervento di seguito elencate:

- Prot.Tecnologie Sanitarie SpA n° 30_20_RM/IFO del 27/03/2020
- REPARTO: centro di sterilizzazione;
- Descrizione intervento: riqualifica autoclave Sordina;
- Esecutore: Tecnologie Sanitarie SpA;
- Importo: € 9.176,00;

Valutata la necessità e l'urgenza di dover procedere con l'autorizzazione delle suddette richieste al fine di non creare disservizi, ritardi o sospensioni alle specifiche attività assistenziali; Considerato che l'importo *totale degli interventi sopra elencati pari ad € 9.176,00 + IVA 22% (€ 2.018,72)* = € 11.194,72;

ORDINA

a Codesta Società Tecnologie Sanitarie SpA di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra (importo totale pari ad € 11.194,72 IVA inclusa) e di darne pronto riscontro allo scrivente Servizio.



In relazione a quanto sopra, lo scrivente dichiara quanto segue:

- Che le prestazioni richieste non sono ricomprese tra quelle previste nei singoli canoni forfetari o a misura;
- Che le stesse non sono dovute ad inadempienze pregresse della Società Tecnologie Sanitarie SpA assuntrice delle attività di manutenzione di che trattasi;
- Che la spesa rientra nel budget assegnato;
- Che il prezzo delle prestazioni richieste, al di fuori dei canoni forfetari o a misura, è congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- Che gli interventi richiesti risultano essere urgenti ed obbligatori, per garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature elettromedicali.
- Che le sostituzioni di materiale da allegato "3", riguardante VARI reparti, rientra nella manutenzione programmata;

Si precisa che gli interventi in oggetto sono rientranti nella manutenzione ordinaria correttiva intesa ai sensi della UNI 11063:2003/4.1 e UNI EN 15341:2007 "si intende con manutenzione ordinaria: l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorare le prestazioni".

Il D.E.C.


(Ing. Giuseppe Navaneri)

Il R.U.P.

(Ing. Francesco Proietto)

ALLEGATI:

- Richieste autorizzazione spesa extracontratto della Tecnologie Sanitarie SpA:
 - Prot.n° 30_20_RM/IFO;
- Scheda tecnica apparecchiatura;
- Relazione tecnica dell'intervento;
- Analisi del prezzo offerto.



Prot.: 30_2020_RM/IFO

Roma;27/03/2019

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Proietto
UOC "Area Tecnica"

IFO DI ROMA
31 MAR. 2020
Prot. Arrivo n. <u>4680</u>

Al Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Ing. Giuseppe Navanteri
UOC Tecnica ed Ingegneria Clinica
"Servizio di Ingegneria Clinica"

Oggetto: Riqualfica autoclave Sordina IT05338

Facendo seguito alle richieste di intervento pervenute alla Scrivente (-All1-), inerente al guasto su autoclave Sordina modello A 6612 EVP numero di inventario IT05338 si comunica che dopo aver identificato la natura del guasto inerente alcune microcricche della camera, sarà necessaria, per il ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura la riqualfica effettuata da ente apposito, nello specifico INAIL.

Qualora fosse di Vostro interesse procedere mediante la scrivente si riporta a seguire nostra migliore proposta economica per il ripristino del corretto funzionamento dell'apparecchio (-All21-).

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e in attesa di Vs autorizzazione a procedere.

Tecnologie Sanitarie Spa
Responsabile di Commessa
(Ing. Alessandra Surace)
Alessandra Surace
Tecnologie Sanitarie Spa

Allegati:

- Allegato 1 – Richiesta di intervento
- Allegato 2 – Nostra migliore proposta economica

Navanteri
Surace



R I C H I E S T A D I I N T E R V E N T O

Nr. Richiesta: RDL0040612

Data Richiesta: 18/02/2020 9.00


DETTAGLI RICHIESTA DI INTERVENTO

RICHIEDENTE	I FO-IRE-05 CDS - CENTRO DI STERILIZZAZIONE	Telefono Richiedente:	Data Registrazione: 18/02/2020 15.00
ALTRORIFERIMENTO	GALLE	Telefono Riferimento: ND	Data Risposta: 18/02/2020 09.00
		Segnalazione	

SIC IT05338
TIPOLOGIA AUTOCLAVE
APPARECCHIATURA
PRODUTTORE SORDINA SPA
MODELLO A 6612 EVP
REPARTO DI UBICAZIONE Centro di Sterilizzazione (CDS)
DESCRIZIONE RICHIESTA NON PASSA TEST VUOTO

NOTE RICHIESTA DI INTERVENTO

NON PASSA TEST VUOTO



Ns. rif :P_06_2020

Roma, 27/03/2019

Oggetto: Riqualifica autoclave Sordina IT05338

Descrizione lavori e/o materiali:	Q.Tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
Riqualifica INAIL autoclave Sordina IT05338 – la riqualifica comprende al sottomissione e approvazione da parte dell'INAIL	1	€ 9176,00	€ 9176,00

TOTALE (Iva esclusa)		€ 9176,00	
-----------------------------	--	------------------	--

Iva: Vs carico

Pagamento: a 90 giorni emissione fattura

Il preventivo potrà subire variazioni in funzione di eventuali ulteriori problemi riscontrabili solamente a seguito di tale intervento e non quantificabili al momento.

Tecnologie Sanitarie Spa





U.O.C. Tecnica ed Ingegneria Clinica
U.O.S. Ingegneria Clinica

Spett.le Tecnologie Sanitarie SpA
Via Laurentina 456/458

mail: a.surace@tecnologiesanitariepa.com

Sede

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria correttiva su apparecchiature non ricompresi nei canoni contrattuali, sia forfetari sia a misura con costi non predefiniti.
Ordine di Servizio n° 18 del 28 aprile 2020

Il sottoscritto RUP Ing. Francesco Proietto preso atto delle richieste di intervento di seguito elencate:

- Prot. Tecnologie Sanitarie S.p.A n° 35_20 del 17/07/2020;
 - REPARTO: Vari reparti;
 - Descrizione intervento: sostituzione materiali di cui all'All.3 del CSA;
 - Esecutore: Tecnologie Sanitarie SpA;
- Importo: € 5.305,04.

Valutata la necessità e l'urgenza di dover procedere con l'autorizzazione delle suddette richieste al fine di non creare disservizi, ritardi o sospensioni alle specifiche attività assistenziali; Considerato che l'importo totale degli interventi sopra elencati pari ad € 5.305,04 + IVA 22% (€ 1.1167,11) = € 6.472,15.

ORDINA

a Codesta Società Tecnologie Sanitarie SpA di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra (importo totale pari ad € 6.472,15 IVA inclusa) e di darne pronto riscontro allo scrivente Servizio.



In relazione a quanto sopra, lo scrivente dichiara quanto segue:

- Che le prestazioni richieste non sono ricomprese tra quelle previste nei singoli canoni forfetari o a misura;
- Che le stesse non sono dovute ad inadempienze pregresse della Società Tecnologie Sanitarie SpA assuntrice delle attività di manutenzione di che trattasi;
- Che la spesa rientra nel budget assegnato;
- Che il prezzo delle prestazioni richieste, al di fuori dei canoni forfetari o a misura, è congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- Che gli interventi richiesti risultano essere urgenti ed obbligatori, per garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature elettromedicali.
- Che le sostituzioni di materiale da allegato "3", riguardante VARI reparti, rientra nella manutenzione programmata;

Si precisa che gli interventi in oggetto sono rientranti nella manutenzione ordinaria correttiva intesa ai sensi della UNI 11063:2003/4.1 e UNI EN 15341:2007 "si intende con manutenzione ordinaria: l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorare le prestazioni".

Il D.E.C.


(Ing. Giuseppe Navaneri)

Il R.U.P.

(Ing. Francesco Proietto)

ALLEGATI:

- Richieste autorizzazione spesa extracontratto della Tecnologie Sanitarie SpA;
- Prot. n° 35_20_RM/IFO;
- Scheda tecnica apparecchiatura;
- Relazione tecnica dell'intervento;
- Analisi del prezzo offerto.



Prot. : 35_2020 RM/IFO

Roma, 17/04/2020



Al Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Proietto
UOC Servizio Tecnico"

Al Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Ing. Giuseppe Navanteri
UOC Tecnica ed Ingegneria Clinica
"Servizio di Ingegneria Clinica"

Oggetto: Interventi extra canone mese febbraio 2020

Facendo seguito alle richieste di riparazione pervenute alla Scrivente Società e alla necessità di acquisizione di materiali esplicitamente riportati nel Vs. Allegato 3 al CSA ("Materiali Esclusi"), come da accordi intercorsi, si riporta in allegato l'elenco delle attività svolte con la descrizione del materiale utilizzato e specifico costo, per un totale complessivo di € 5.305,04 IVA esclusa.

La sostituzione del materiale riportato nell'allegata scheda si è reso necessario al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e di ricerca, per un corretto e funzionale utilizzo dei sistemi oggetto della chiamata di intervento.

Per completezza di informazione, si allegano le richieste di intervento di quanto riportato in elenco e rispettivi rapporti di lavoro.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Tecnologie Sanitarie Spa

Ing. Alessandra Surace

A. Surace
Tecnologie Sanitarie Spa

Allegati:

- Allegato 1 - Elenco materiale extra canone con relativo costo
- Allegato 2 - Chiamate e relativi rapporti di lavoro

22.04.20
[Signature]



ODL	SIC	RDL	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
77432	IT03401	RDL0039662	DOSIMETRO	Taratura dosimetri	€ 1.235,04
79848	IT02429	RDL0040372	PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER	Sostituzione filtri	€ 1.099,26
79854	IT02677	RDL0040378	NUTRIPOMPA	Sostituzione batteria	€ 99,14
79945	STRUM_GINE	RDL0040446	STRUMENTARIO	Sostituzione cavo manipolo	€ 261,64
80263	STRUM	RDL0040519	STRUMENTARIO	Sostituzione cavi bipolari	€ 170,00
80267	STRUM	RDL0040522	STRUMENTARIO	Sostituzione bavo bipolare	€ 79,30
80269	IT07191	RDL0040527	PULSOSSIMETRO	Sostituzione batterie	€ 8,97
80288	IT02908	RDL0040543	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	Sostituzione cella O2	€ 218,24
80290	IT02670	RDL0040544	MONITOR	Sostituzione sensore SpO2	€ 92,44
80299	IT06974	RDL0040555	MONITOR	Sostituzione cavo est SpO2	€ 70,12
80300	IT06986	RDL0040556	MONITOR	Sostituzione sensore SPO2	€ 49,04
80310	IT02648	RDL0040559	NUTRIPOMPA	Sostituzione batteria	€ 99,14
80302	IT06239	RDL0040561	DOSATORE	Taratura dosatori	€ 347,20
80303	IT00764	RDL0040562	FRIGORIFERO BIOLOGICO	Sostituzione filtro	€ 31,00
80304	IT00759	RDL0040563	CONGELATORE DA LABORATORIO	Sostituzione batteria	€ 20,61
80309	IT06208	RDL0040566	PULSOSSIMETRO	Sostituzione sensore SpO2	€ 51,52
80316	IT03847	RDL0040569	BILANCIA TECNICA	Taratura bilancia	€ 117,80
80314	IT05850	RDL0040570	DOSATORE	Taratura dosatori	€ 248,00
80321	STRUM	RDL0040576	STRUMENTARIO	Sostituzione cavo bipolare	€ 85,00
80335	PRES_BTMS	RDL0040589	PRESIDIO	Decontaminazione cappa	€ 558,00
80357	IT04151	RDL0040610	DOSATORE	Sostituzione batterie	€ 37,89
80369	STRUM	RDL0040622	STRUMENTARIO	Sostituzione cavo bipolare	€ 80,04
80372	STRUM	RDL0040625	STRUMENTARIO	Sostituzione cavo monopolare	€ 55,74
80379	STRUM	RDL0040632	STRUMENTARIO	Sostituzione cavo bipolare	€ 65,16
80380	STRUM	RDL0040633	STRUMENTARIO	Sostituzione cavo bipolare	€ 85,00
80477	IT05748	RDL0040670	FONTE LUMINOSA, ACCESSORIO PER	Sostituzione batteria	€ 6,41
80480	IT03817	RDL0040673	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	Sostituzione lampade	€ 33,33

Totale

€ 5.305,04

Te Prologica Sanitaria Spa


R I C H I E S T A D I I N T E R V E N T O

Nr. Richiesta: RDL0039662 **Data Richiesta:** 19/07/2019 13.46

DETTAGLI RICHIESTA DI INTERVENTO

RICHIEDENTE	IFO-IRE-27 S.C. LABORATORIO DI FISICA MEDICA E SISTEMI ESPERTI	Telefono Richiedente:	Data Registrazione: 19/07/2019 13.47 Data Risposta: 19/07/2019 13.46
ALTRO RIFERIMENTO	BRUZZANITI	Telefono Riferimento: NO	Segnalazione

SIC	IT03401
TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	DOSIMETRO
PRODUTTORE	RADOS TECHNOLOGY OY
MODELLO	MICRO CONT
REPARTO DI UBICAZIONE	Laboratorio Di Fisica Medica E Sistemi Esperti
DESCRIZIONE RICHIESTA	DA TARARE CO IT05746 E IT3402

NOTE RICHIESTA DI INTERVENTO



U.O.C. Tecnica ed Ingegneria Clinica
U.O.S. Ingegneria Clinica

Spett.le Tecnologie Sanitarie SpA
Via Laurentina 456/458

mail: a.surace@tecnologiesanitariepa.com

Sede

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria correttiva su apparecchiature non ricompresi nei canoni contrattuali, sia forfetari sia a misura con costi non predefiniti.
Ordine di Servizio n° 19 del 28 aprile 2020

Il sottoscritto RUP Ing. Francesco Proietto preso atto delle richieste di intervento di seguito elencate:

- Prot. Tecnologie Sanitarie S.p.A n° 36_20 del 17/07/2020;
 - REPARTO: Vari reparti;
 - Descrizione intervento: sostituzione materiali di cui all'All.3 del CSA;
 - Esecutore: Tecnologie Sanitarie SpA;
- Importo: € 3.121,74.

Valutata la necessità e l'urgenza di dover procedere con l'autorizzazione delle suddette richieste al fine di non creare disservizi, ritardi o sospensioni alle specifiche attività assistenziali; Considerato che l'importo *totale degli interventi sopra elencati pari ad € 3.121,74 + IVA 22% (€ 686,78) = € 3.808,52.*

ORDINA

a Codesta Società Tecnologie Sanitarie SpA di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra (importo totale pari ad € 3.808,52 IVA inclusa) e di darne pronto riscontro allo scrivente Servizio.



In relazione a quanto sopra, lo scrivente dichiara quanto segue:

- Che le prestazioni richieste non sono ricomprese tra quelle previste nei singoli canoni forfetari o a misura;
- Che le stesse non sono dovute ad inadempienze pregresse della Società Tecnologie Sanitarie SpA assuntrice delle attività di manutenzione di che trattasi;
- Che la spesa rientra nel budget assegnato;
- Che il prezzo delle prestazioni richieste, al di fuori dei canoni forfetari o a misura, è congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- Che gli interventi richiesti risultano essere urgenti ed obbligatori, per garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature elettromedicali.
- Che le sostituzioni di materiale da allegato "3", riguardante VARI reparti, rientra nella manutenzione programmata;

Si precisa che gli interventi in oggetto sono rientranti nella manutenzione ordinaria correttiva intesa ai sensi della UNI 11063:2003/4.1 e UNI EN 15341:2007 "si intende con manutenzione ordinaria: l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorare le prestazioni".

Il D.E.C.


(Ing. Giuseppe Navaneri)

Il R.U.P.

(Ing. Francesco Proietto)

ALLEGATI:

- Richieste autorizzazione spesa extracontratto della Tecnologie Sanitarie SpA;
- Prot. n° 36_20_RM/IFO;
- Scheda tecnica apparecchiatura;
- Relazione tecnica dell'intervento;
- Analisi del prezzo offerto.



Prot. : 36_2020 RM/IFO

Roma, 20/04/2020 IFO DI ROMA

21 APR. 2020

Prot. Arrivo n. 5608

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Proietto
UOC Servizio Tecnico"

Al Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Ing. Giuseppe Navanteri
UOC Tecnica ed Ingegneria Clinica
"Servizio di Ingegneria Clinica"

Oggetto: Interventi extra canone mese marzo 2020

Facendo seguito alle richieste di riparazione pervenute alla Scrivente Società e alla necessità di acquisizione di materiali esplicitamente riportati nel Vs. Allegato 3 al CSA ("Materiali Esclusi"), come da accordi intercorsi, si riporta in allegato l'elenco delle attività svolte con la descrizione del materiale utilizzato e specifico costo, per un totale complessivo di € 3.121,74 IVA esclusa.

La sostituzione del materiale riportato nell'allegata scheda si è reso necessario al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e di ricerca, per un corretto e funzionale utilizzo dei sistemi oggetto della chiamata di intervento.

Per completezza di informazione, si allegano le richieste di intervento di quanto riportato in elenco e rispettivi rapporti di lavoro.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Tecnologie Sanitarie Spa

Ing. Alessandra Surace
Tecnologie Sanitarie Spa

Allegati:

- Allegato 1 - Elenco materiale extra canone con relativo costo
- Allegato 2 - Chiamate e relativi rapporti di lavoro

Bonelli
22.4.20



ODL	SIC	RDL	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
79484	IT03072	RDL0040230	MONITOR	Sostituzione batteria	€ 434,00
80257	STRUM	RDL0040505	STRUMENTARIO	Sostituzione cavo luce	€ 179,80
80303	IT00764	RDL0040562	FRIGORIFERO BIOLOGICO	Sostituzione filtro	€ 31,00
80305	IT04212	RDL0040564	LASER MULTIPIATTAFORMA	Sostituzione lampada	€ 1.116,00
80376	IT04512	RDL0040629	DOSATORE	Taratura dosatori	€ 347,20
80377	IT06411	RDL0040630	DOSATORE	Taratura dosatori	€ 49,60
80491	IT03412	RDL0040682	MONITOR	Sostituzione cavo ECG	€ 52,76
80513	IT03884	RDL0040686	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	Sostituzione lampada neon	€ 6,08
80571	PRES	RDL0040706	TESTALETTO	Sostituzione lampada neon	€ 8,73
80572	PRES	RDL0040708	TESTALETTO	Sostituzione lampada neon	€ 17,46
80573	IT00506	RDL0040709	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	Sostituzione lampada	€ 96,72
80574	IT03775	RDL0040710	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	Sostituzione lampada neon	€ 14,45
80584	IT06986	RDL0040719	MONITOR	Sostituzione cavo ECG e SpO2	€ 154,47
80587	IT02670	RDL0040723	MONITOR	Sostituzione cavi ECG e SpO2	€ 145,20
80593	IT05028	RDL0040732	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	Sostituzione lampada	€ 6,62
80598	PRES	RDL0040736	STRUMENTARIO	Sostituzione cavi bipolari	€ 161,08
80606	IT02672	RDL0040743	MONITOR, PORTAMODULI PER	Sostituzion e bracciali NIBP	€ 39,56
80627	STRUM	RDL0040745	STRUMENTARIO	Sostituzione cavo bipolare	€ 80,04
80630	IT03396	RDL0040746	DEFIBRILLATORE	Sostituzione batteria	€ 125,24
80631	IT03072	RDL0040747	MONITOR	Sostituzione cavo ECG	€ 55,74

Total

e

€ 3.121,74

Technologie Sanitarie Spa



R I C H I E S T A D I I N T E R V E N T O

Nr. Richiesta: RDL0040230 **Data Richiesta:** 26/11/2019 9.41

DETTAGLI RICHIESTA DI INTERVENTO

RICHIEDENTE	CHIRPLA1 UOC CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	Telefono Richiedente:	Data Registrazione: 26/11/2019 9.45
ALTRA RIFERIMENTO	romina Settembrini	Telefono Riferimento: 2942	Data Risposta: 26/11/2019 09.41
			Segnalazione

SIC IT03072
TIPOLOGIA APPARECCHIATURA MONITOR
PRODUTTORE GE HEALTHCARE
MODELLO DASH 4000
REPARTO DI UBICAZIONE Chirurgia Plastica E Ricostruttiva
DESCRIZIONE RICHIESTA ROTTO

NOTE RICHIESTA DI INTERVENTO

L'apparecchio non emette suono associato allo stato di allarme ed anche il beep della frequenza cardiaca è ridotto ad un semplice ticchettio.
 Vi aspetto presto, grazie.



U.O.C. Tecnica ed Ingegneria Clinica
U.O.S. Ingegneria Clinica

Spett.le Tecnologie Sanitarie SpA
Via Laurentina 456/458

Mail a.surace@tecnologiesanitarie.com

Sede

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria correttiva su apparecchiature non ricompresi nei canoni contrattuali, sia forfetari sia a misura con costi non predefiniti.
Ordine di Servizio n° 20 del 27 aprile 2020

Il sottoscritto RUP Ing. Francesco Proietto preso atto delle richieste di intervento di seguito elencate:

- Prot. Tecnologie Sanitarie SpA n° 37_20_RM/IFO del 20/04/2020
- REPARTO: laboratorio ex porfirie;
- Descrizione intervento: spostamento cappa a flusso laminare;
- Esecutore: Tecnologie Sanitarie SpA;
Importo: € 2.470,00;

Valutata la necessità e l'urgenza di dover procedere con l'autorizzazione delle suddette richieste al fine di non creare disservizi, ritardi o sospensioni alle specifiche attività assistenziali; Considerato che l'importo totale degli interventi sopra elencati pari ad € 2.470,00 + IVA 22% (€ 543,40) = € 3.013,40;

ORDINA

a Codesta Società Tecnologie Sanitarie SpA di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra (importo totale pari ad € 3.013,40 IVA inclusa) e di darne pronto riscontro allo scrivente Servizio.



In relazione a quanto sopra, lo scrivente dichiara quanto segue:

- Che le prestazioni richieste non sono ricomprese tra quelle previste nei singoli canoni forfetari o a misura;
- Che le stesse non sono dovute ad inadempienze pregresse della Società Tecnologie Sanitarie SpA assuntrice delle attività di manutenzione di che trattasi;
- Che la spesa rientra nel budget assegnato;
- Che il prezzo delle prestazioni richieste, al di fuori dei canoni forfetari o a misura, è congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- Che gli interventi richiesti risultano essere urgenti ed obbligatori, per garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature elettromedicali.
- Che le sostituzioni di materiale da allegato "3", riguardante VARI reparti, rientra nella manutenzione programmata;

Si precisa che gli interventi in oggetto sono rientranti nella manutenzione ordinaria correttiva intesa ai sensi della UNI 11063:2003/4.1 e UNI EN 15341:2007 "si intende con manutenzione ordinaria: l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorare le prestazioni".

Il D.E.C.

(Ing. Giuseppe Navaneri)

Il R.U.P.

(Ing. Francesco Proietto)

ALLEGATI:

- Richieste autorizzazione spesa extracontratto della Tecnologie Sanitarie SpA:
 - Prot.n° 37_20_RM/IFO;
- Scheda tecnica apparecchiatura;
- Relazione tecnica dell'intervento;
- Analisi del prezzo offerto.

Prot.: 37_2020_RM/IFO

Roma;20/04/2019

IFO DI ROMA
21 APR. 2020
Prot. Arrivo n. <u>5618</u>

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Proietto
UOC "Area Tecnica"


Al Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Ing. Giuseppe Navaneri
UOC Tecnica ed Ingegneria Clinica
"Servizio di Ingegneria Clinica"

Oggetto: Spostamento cappa a flusso laminare IT03703

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta alla Scrivente in relazione allo spostamento urgente di una cappa a flusso laminare ubicata presso il Laboratorio ex Porfirie, per allestimento del nuovo laboratorio per l'esecuzione dei tamponi Covid 19 siamo a trasmettere nostra migliore offerta per l'intervento avvenuto.

Tecnologie Sanitarie Spa
Responsabile di Commessa

(Ing. Alessandra Surace)


Tecnologie Sanitarie Spa

Allegati:

- Allegato 1 – Richiesta di spostamento
- Allegato 2 – Preventivo di intervento

Bonelli
diocere e T.S.
il dettaglio delle
buonere ~~prezzo~~ del
costo intervento e
 foglio di Copertura
effettuato.



spostamento cappa biologica c/o laboratorio ex Porfirie

PAOLINI RAOUL <raoul.paolini@ifo.gov.it>

ven 10/04/2020 13:09

A:SURACE ALESSANDRA <a.surace@tecnologiesanitariospa.com>;

Cc:NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>; vigilanza <vigilanza@ifo.gov.it>; Tecnica e Ingegneria Clinica <segrtec@ifo.gov.it>; mario.longo@engie.com <mario.longo@engie.com>;

Buongiorno Ingegnere,

si richiede urgentissimo intervento tecnico presso il laboratorio ex Porfirie, piano -2 (area sala attesa ISG) finalizzato allo spostamento di una cappa biologica; la stessa dovrà essere sanificata, verificata e certificata.

L'intervento dovrà essere eseguito entro la giornata di domani 11 aprile: lo scrivente indicherà la posizione finale dello strumento (in calce i miei recapiti).

Cordiali saluti

Raoul Paolini

ing. Raoul Paolini

U.O.C. Servizio Tecnico

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italy

mob: +393298329940

fax: +390652665223

raoul.paolini@ifo.gov.it, www.ifo.it

Ns. rif :P_08_2020

Roma, 20/04/2019

Oggetto: Spostamento cappa a flusso laminare IT03703

Descrizione lavori e/o materiali:	Q.Tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
Spostamento cappa a flusso laminare IT03703, l'intervento include:	1	€ 2.470,00	€ 2.470,00
• Smontaggio bancone e cappa a flusso laminare			
• Trasferimento e rimontaggio c/o nuovo laboratorio			
• Verifica cappa			
TOTALE (Iva esclusa)		€	2.470,00

Iva: Vs carico

Pagamento: a 90 giorni emissione fattura

Il preventivo potrà subire variazioni in funzione di eventuali ulteriori problemi riscontrabili solamente a seguito di tale intervento e non quantificabili al momento.

Tecnologie Sanitarie Spa