

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 558 del 16/07/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA SOCIETA' THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUGLI INCUBATORI CO2 INSTALLATI PRESSO LA UOSD PATOLOGIA CLINICA E MICROBIOLOGIA DEGLI IFO.
CIG: Z8932711ED**

Esercizi/o 2021 - conto 503030101 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 7.280,37**

- **Importo esercizio corrente: € 7.280,37**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2021/118256.1603

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-568-2021

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

**Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici**

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- allegato

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- Premesso che presso la UOSD Patologia Clinica e Microbiologia degli IFO è installato un incubatore a CO2 modello B 5061 EK della ditta Heraeus Instruments GMBH installato precedentemente al 2014.
- Considerato che con Delib. n. 689 del 19 giugno 2020 tramite adesione al Lotto 1 della gara indetta dalla Regione Lazio, è stato affidato all'ATI HC Hospital Consulting Spa-GE Medical System Italia Spa- Philips Spa il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli IFO;
- Considerato che in data 27.05.201 è stata effettuata una richiesta d'intervento sull'apparecchiatura di cui trattasi che richiedeva la sostituzione di parti di ricambio.

Preso atto che la società Thermo Fisher, fornitore ufficiale dell'apparecchiatura, ha dichiarato la stessa obsoleta e non riparabile a causa della indisponibilità dei ricambi (Allegato 1 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);

Considerato che poiché la presenza dell'incubatore ad anidrite carbonica presso il Laboratorio di Patologia Clinica e Microbiologia è un requisito minimo previsto dai LEA, si è proceduto a richiedere alla stessa Thermo Fisher un preventivo per la manutenzione evolutiva dell'apparecchiatura di cui trattasi;

Preso atto che in data 15 giugno 2021 la stessa società ha inviato l'offerta n. 2021-AM-1194 (All. 2 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale) che riportava per l'aggiornamento del sistema, un importo pari a € 5.967,52 + iva (22%) comprensivo di un secondo incubatore fornito in sconto merce, pertanto l'importo risulta pari a € 2.988,26 + iva (22%) cadauno.

Considerato che al fine di accertare la congruità dell'importo della manutenzione di cui trattasi sono stati richiesti i preventivi anche ad altre ditte come da schema di seguito e dagli allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

Ditta		
BIOSCIENTIFICA SRL		
EPPENDORFF		
FISHER SCIENTIFIC		

Rilevato che alla luce di quanto rilevato il preventivo della società Thermo Fisher risulta congruo e conveniente;

Considerato l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per il quale *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

- Dato atto che vista l'urgenza della manutenzione di cui trattasi, in data 25 giugno 2021, con prot. 8554 è stata inviata alla società Thermo Fisher l'accettazione dell'offerta inviata (Allegato 8 al presente a formarne parte integrante e sostanziale);
- Dato atto che la complessiva spesa di € 5.967,52 + iva (22%) e cioè pari a € 7.280,37 iva inclusa, grava sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2021;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. l.vo 50/2016 alla società Thermo Fisher Scientific s.p.a dei lavori di manutenzione evolutiva sugli incubatori CO2 installati presso la UOSD Patologia Clinica degli IFO. CIG: Z8932711ED

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2021/00622/01		Tipo Correttiva	
Data Inizio 27/05/2021	Ora Inizio 10:30	Data Fine 27/05/2021	Ora Fine 11:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio 0005450		Presidio IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri	
Descrizione INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA		Reparto UOSD Patologia Clinica (Laboratorio Analisi)	
Costruttore HERAEUS INSTRUMENTS GMBH		Stanza 152 - Laboratorio di Citogenetica	
Modello B 5061 EK		Matricola 8912118	Inventario Ente M002026

GUASTO RISCONTRATO
Anomalia nel sistema Elettrico/Elettronico

DESCRIZIONE INTERVENTO	
sopralluogo, si ritira blocco ventola per riparazione in laboratorio. si richiede parte di ricambio al costruttore	
Ore lavoro 00:30	Ore viaggio 00:00

NOTE
gaem 21-000001832

ESITO INTERVENTO
[NR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Marsella Daniele

Firma Tecnico



Cognome Nome Utente orlandi

Firma Utente



Rodano, 27 maggio 2021

Oggetto: Obsolescenza INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA - HERAEUS INSTRUMENTS GMBH - B 5061 EK – 8912118

Gentile Dr Oriente,

Con la presente si dichiara che lo strumento in oggetto è fuori produzione e la distribuzione dei ricambi è terminata. Pertanto, lo strumento è da considerarsi obsoleto e non riparabile a causa della indisponibilità dei ricambi. Se ne raccomanda la messa in “fuori uso” e la sostituzione.

Distinti Saluti

Unity Lab Services
Thermo Fisher Scientific Spa

cel 2

Offerta economica

Thermo Fisher Scientific Milano Srl

Strada Rivoltana, 20090 Rodano (MI)
P.IVA: IT 10282490159

Offerta n.	Data	Validità Offerta	Pagina
2021-AM-1131	15/06/2021	30 giorni	1 / 7
Consegna	Pagamento	Resa	Imballo e trasporto
30 gg	Come già in essere con Voi	Vedi ultima pagina	Vedi ultima pagina
Contattare	Telefono	Email	
Agilab	3347091644	mariotti_antonio@libero.it	

Alla cortese attenzione di

Dt.sa Laura Conti
IFO Istituti Fisioterapici
Via Elio Chianesi 53
00144 - Roma (RM)

Facendo seguito alla vostra gentile richiesta, abbiamo il piacere di inviarvi la nostra migliore offerta per i prodotti in oggetto. Restando a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti

Oggetto:

Per effettuare un ordine
 Tel: 02 95059.552
 Fax: 02 95059.368
 Email: orders.lpg.it@thermofisher.com
 Per ulteriori informazioni, termini e condizioni vedi ultima pagina

Codice	Descrizione	Qt.	Listino Unitario	Listino Totale	Sconto	Vendita Totale
3404	Midi 40 CO2 incubator 1.4 cu ft	2	4.472,00 EUR	8.944,00 EUR	37,0 %	5.634,72 EUR
3404	Installazione MIDI 40 CO2 incubator	1	416,00 EUR	416,00 EUR	20,0 %	332,80 EUR
				9.360,00 EUR		5.967,52 EUR

X2

Offerta economica

Offerta n.	Data	Validità Offerta	Pagina
2021-AM-1131	15/06/2021	30 giorni	2 / 7
Consegna	Pagamento	Resa	Imballo e trasporto
30 gg	Come già in essere con Voi	Vedi ultima pagina	Vedi ultima pagina
Contattare	Telefono	Email	
Agilab	3347091644	mariotti_antonio@libero.it	

Thermo Fisher Scientific Milano Srl

Strada Rivoltana, 20090 Rodano (MI)
P.IVA: IT 10282490159

Alla cortese attenzione di

Dt.sa Laura Conti
IFO Istituti Fisioterapici
Via Elio Chianesi 53
00144 - Roma (RM)

Facendo seguito alla vostra gentile richiesta, abbiamo il piacere di inviarvi la nostra migliore offerta per i prodotti in oggetto. Restando a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti

Oggetto:

Per effettuare un ordine
Tel: 02 95059.552
Fax: 02 95059.368
Email: orders.lpg.it@thermofisher.com
Per ulteriori informazioni, termini e condizioni vedi ultima pagina

ISTRUZIONI, TERMINI E CONDIZIONI

- Imballo e Trasporto:** Nostro carico
- Resa:** Consegna al piano in assenza di barriere architettoniche
- Garanzia:** 24 mesi
- Installazione e Collaudo:** Vedi condizioni di fornitura allegate
- IVA:** Non inclusa, a vostro carico a norma di legge
- Note Aggiuntive:** Le precedenti condizioni di fornitura derogano e superano gli analoghi punti riportati nelle Condizioni Generali di Fornitura e nelle Condizioni di Fornitura 2021 allegate alla presente offerta. Per quanto non specificato faranno fede le Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni di Fornitura 2014.
- La strumentazione offerta è $\pm 1/2$ conforme alle direttive relative alla marcatura CE.
- Importo minimo fatturabile: 130,00 euro.
- Preghiamo inviare Vostro eventuale gradito ordine al numero di fax 02-95059368 intestato a Thermo Fisher Scientific Milano Srl - Strada Rivoltana, Km 6/7 - 20090 Rodano (MI)

Con l'occasione porgiamo distinti saluti

Agenzia di zona
Agilab
Tel: 3347091644
E-mail: mariotti_antonio@libero.it



BIOSCIENTIFICA Srl

Via Flaminia km 33.700 - 00068 Rignano Flaminio (RM) - Italy
Tel. + 39 0761521811
e-mail: info@bioscientifica.it Pec: bioscientificasrl@pec.cgn.it Internet: www.bioscientifica.it
C.F./P.Iva 05376651005
NSO0:XPT58Z4N

rel 3

Preventivo nr. **695** del **15/06/2021**

Destinatario



IFO Istituti Fisioterapici Ospedalieri
via Elio Chianesi, 53
00144 Roma (RM)
Italy

C.F. 02153140583 P.Iva 01033011006

Destinazione

Economale IRE/ISG - Mag. Economato
Via Fermo Ognibene, 23/A
00100 Roma (RM)
Italy

Att: **CA:Dott.ssa Merola**

Prodotto	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
 BK NB203 Incubatore CO2 Mini da 42 litri dimensioni interne 32x35x37h cm, temperatura da 5 a 60°	1	€ 3.499,000		€ 3.499,00	22PA
 BK 203UV Sistema sterilizzazione UV per incubatori CO2	1	€ 541,000		€ 541,00	22PA
VC CON. FOR. PU - CONDIZIONI DI FORNITURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- TRASPORTO: Franco Vs. sede (eccettuata la consegna al piano degli strumenti da pavimento da ordinare opzionalmente a parte) CONSEGNA: Sollecita INSTALLAZIONE E COLLAUDO E CORSI DI FORMAZIONE PER STRUMENTAZIONE: non compresi nel prezzo in offerta ma richiedibili in sede di preventivo con quotazioni variabili per sede di collaudo o corsi per personale incaricato. IVA: 22% esclusa dal prezzo in offerta (a Vs Carico) GARANZIA: 12 Mesi VALIDITA': 60gg. MINIMO D'ORDINE 150,00 € (IVA esclusa) PER IMPORTI INFERIORI A 400,00 € (IVA esclusa) verranno addebitate € 27,00 (IVA esclusa). CONSEGNA REAGENTI a temperatura ambiente: gratis per ordini superiori a 400,00 € (IVA esclusa); Per ordini di importo inferiore verranno addebitate 40,00 € (IVA esclusa). Consegna reagenti a temperatura controllata: gratis per ordini superiori a 500,00 € (IVA esclusa); Per ordini di importo inferiore verranno addebitate 55,00 € (IVA esclusa). Per ordini inferiori ai 400 verranno aggiunte ulteriori 12 per contributo spese amministrative ORDINI MEPA: per ordini MEPA inferiori agli € 400,00 (IVA esclusa) dovrà essere aggiunto il prodotto BSC 003 pari ad € 27,00 (IVA esclusa)	1				

NSO0:XPT58Z4N



BIOSCIENTIFICA Srl

Via Flaminia km 33.700 - 00068 Rignano Flaminio (RM) - Italy
Tel. + 39 0761521811

e-mail: info@bioscientifica.it Pec: bioscientificasrl@pec.cgn.it Internet: www.bioscientifica.it
C.F./P.Iva 05376651005 NS00:XPT58Z4N

Preventivo nr. **695** del **15/06/2021**

Destinatario

IFO Istituti Fisioterapici Ospedalieri
via Elio Chianesi, 53
00144 Roma (RM)
Italy

C.F. 02153140583 P.Iva 01033011006

Destinazione

Economale IRE/ISG - Mag. Economato
Via Fermo Ognibene, 23/A
00100 Roma (RM)
Italy

Att: **CA:Dott.ssa Merola**

Prodotto

Quantità Prezzo Sconto Importo Iva

Pagamento: Bonifico 60 gg
BANCA INTESA SANPAOLO: Ag. di RIGNANO FLAMINIO
IBAN IT95 X030 6939 3600 0000 3011 064

Se entro 3 giorni dal ricevimento della conferma d'ordine il cliente non solleverà eccezioni, lo stesso si intenderà pienamente accettato.

Tot. imponibile	€ 4.040,00
Tot. Iva	€ 888,80
Tot. documento	€ 4.928,80
Iva a carico del cess./committ.	€ -888,80

Tot. dovuto € 4.040,00

All 4

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO
VIA CHIANESE 53
00128 ROMA
Italy



CONTI, Laura
☎ +39 06 52666930
✉ laura.conti@ifo.gov.it

Preventivo

Numero del preventivo: Q21000134515
Versione: 0
Data: 14 Jun 2021
Validità preventivo: 14 Aug 2021
Codice Cliente: ACC-0112667
eShop Codice di convalida: Z4K1J3

Referente di Zona:
Paola Di Giamberardino
☎ +39 335 812 98 74
✉ DiGiamberardino.P@eppendorf.it



Grazie per il suo interesse per i prodotti Eppendorf. Sono lieto di inviarLe il preventivo richiesto per gli articoli elencati di seguito.

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
10	CO48310001 	Galaxy® 48 R, 48 L, Stock, 230 V/50/60 Hz, disinfezione ad alta temperatura Caratteristiche del prodotto: - Piccolo incubatore a CO2: volume totale di 48 L / 1,7 ft3 con elevato rapporto spazio utilizzabile/ingombro - Applicazioni: spazi di laboratorio ridotti, piccoli numeri di campioni, isolamento/quarantena di linee cellulari, postazioni di lavoro personali - Più spazio interno utilizzabile, ingombro ridotto: nessuna ventola interna, due dispositivi impilabili Specifiche tecniche: - Dimensioni (L x P x A): 48,3 x 47,5 x 64,5 cm / 19,0 x 18,7 x 25,4 in - Peso senza accessori: 31,8 kg / 70,1 lb	1	6.366,00 €	22,00 %	4.965,48 €
60	0082060071 	Incubatore CO2 - installazione Caratteristiche del prodotto: - Installazione e messa in funzione - Incubatore a CO2 di Eppendorf - Installazione e messa in funzione eseguite da un tecnico del servizio di assistenza Eppendorf	1	450,00 €	22,00 %	351,00 €

Totale netto (IVA esclusa)

5.316,48 €

Servizi Raccomandati

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
40	0082060325 	Servizi di assistenza per incubatori a CO2 - AdvancedCare, Contratto di assistenza Caratteristiche del prodotto: - Il presente contratto di assistenza comprende un programma di manutenzione preventiva annuale completo che garantisce l'affidabilità e il massimo tempo di utilizzo dei vostri strumenti; sconto del 20 % su componenti, lavoro e spostamenti; sconto del 10 % su servizi aggiuntivi (ad es. IQ/OQ) durante il periodo di validità del contratto	1	778,00 €	22,00 %	606,84 €
50	0082060320 	Servizi di assistenza per incubatori a CO2 - PremiumCare, Contratto di assistenza Caratteristiche del prodotto: - Il presente contratto di assistenza comprende un programma di manutenzione preventiva annuale completo che garantisce l'affidabilità e il massimo tempo di utilizzo dei vostri strumenti; componenti, lavoro e spostamenti inclusi; sconto del 10 % su servizi aggiuntivi (ad es. IQ/OQ) durante il periodo di validità del contratto	1	1.543,00 €	22,00 %	1.203,54 €
						1.810,38 €

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO A 60 GIORNI

Termini di consegna:

CONDIZIONI DI VENDITA

Accettando questo preventivo, accetti anche i termini generali e le condizioni:

<https://online-shop.eppendorf.it/IT-it/ComeOrdinare-418.html#goto-Condizioni-Generali-di-Vendita> di cui di seguito riportiamo un estratto:

Gli ordini devono essere inviati al nostro indirizzo e-mail: com@eppendorf.it (in alternativa via fax al nr. 02/58013438) indicando chiaramente il numero di questa offerta. Potranno essere evasi solo ordini di importo superiore a 250.00€, i costi di trasporto applicati saranno di 25,00€ per ogni ordine processato con consegna su tutta Italia. Per ordini di importo netto superiore a 500,00€ con consegna standard (al piano stradale) non saranno addebitati costi di trasporto. Le spedizioni standard prevedono unicamente la consegna al piano stradale presso l'indirizzo indicato nell'ordine.

Per le consegne relative a Freezer, Centrifughe da banco, incubatori, shaker, fermentatori per le quali sia richiesta una modalità di consegna diversa da quella standard ovvero consegna su appuntamento, al piano, disimballo, posizionamento in laboratorio, sarà richiesto un contributo di 170,00€ per ogni unità spedita.

Consegne speciali non comprese nelle fattispecie precedenti dovranno essere concordate preventivamente in fase di offerta

Tutti gli ordini per strumenti con consegna diversa dallo standard dovranno essere accompagnati dalla checklist debitamente compilata

Tutte le spedizioni saranno gestite da nostri corrieri quindi non è possibile gestire ordini con ritiro da parte del cliente

Tutti i valori indicati si intendono I.V.A. esclusa

PREZZI: i prezzi esposti si intendono per confezione o unità di vendita

CONSEGNA: Per spedizioni con peso inferiore a 30 Kg. la consegna avverrà entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo disponibilità. Per spedizioni di peso superiore a 30 Kg. entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo disponibilità. Consegne tecniche/speciali da valutare su caso specifico

GARANZIA:

36 Mesi su: MICROPIPETTE REFERENCE 2 FIX 4921/VARI4920/MULTI 4922, MICROPIPETTE REFERENCE FIX/VARI e relativi Pack, MICROPIPETTE RESEARCH PLUS VARI 3120/VARI 3121/MULTI 3122 e relativi Pack, MICROPIPETTE RESEARCH FIX 3112/VARI 3111/MULTI 3114 e relativi Pack.

24 Mesi su: BIOPHOTOMETER, BIOSPECTROMETER, CENTRIFUGHE, MICROCENTRIFUGHE, CONCENTRATORI, EASYPETTE 3 4430, EPORATOR, MASTERCYCLER, MIXER MIXMATE 5353, THERMOMIXER, THERMOSTAT, VARISPENSER, MICROPIPETTE BIOMASTER, VARIPETTE 4720 MICROPIPETTE XPLOER, MICROPIPETTE XPLOER PLUS 4861, MULTIPETTE E3/E3x, MULTIPETTE M4 4982, SHAKER, INCUBATORI

12 Mesi su: epMOTION, FEMTOJET® 4 i/x

Consumabile plastico: Sostituzione entro 90gg. dalla fattura qualora si verifichi un difetto di fabbricazione. Nel caso solo a condizione che la resa contenga l'80% del suo contenuto

ULTRACONGELATORI: 24 mesi + 36 mesi supplementari per i compressori e 12 anni sulle pareti con tecnologia VIP

RESA DEL MATERIALE E COSTI DI IMBALLO: la merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente con corriere definito da eppendorf.

Offerta non firmata perché inviata elettronicamente.

ALL S

OFFERTA 1818083249.1

15/06/2021

Scadenza 17/08/2021

Fisher Scientific Italia
Strada Rivoltana Km 4
20090 Rodano (MI)
ITALIA

IFO ISTITUTO REGINE ELENA
Dr Roberta Merola
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 MOSTACCIANO
ITALIA

Telefono +39 0 295 059 478
Fax +39 0 295 059 479
Website www.it.fishersci.com

Vs. richiesta 00054aGCAKF07C9Y
Cliente N. 3131897

Gestore offerta
Lombi Sylvia

Fax
E-mail it.quotations@thermofisher.com

La ringraziamo per la Vs. richiesta

Articolo	Descrizione	Quantità	UOM	Prezzo	Importo netto	Data	prev	spedi
----------	-------------	----------	-----	--------	---------------	------	------	-------

 Vi preghiamo di indicare il numero di preventivo al momento dell'ordine, per garantire che vengano applicati i prezzi a voi riservati.

17171391	Incubator CO2 CB056-230V	2	EA	5.365,00	10.730,00	07/07/21		
					IVA % 22.00			
15123936	Installazione dei 2 incubatori Binder L'articolo 15123936 corrisponde a un codice articolo generico. Il codice articolo definitivo vi sarà comunicato alla ricezione del vostro ordine. Sarà ordinato espressamente per voi e non sarà, pertanto, né ripreso né sostituito. Tutti gli ordini di questo articolo dovranno imperativamente riportare il numero dell'offerta per il trattamento dell'ordine.	1		674,80	674,80	09/07/21		
					IVA % 22.00			

Le date di consegna presenti nell'offerta sono indicative e soggette a variazioni ai momento dell'ordine.

	netto	IVA %	IVA	Valuta EUR
Val. tasso inferiore	11.404,80	22.00	2.509,06	Totale netto 11.404,80
				Tot. Spedizione 0,00
Termini consegna	DDP			Tot. importo netto 11.404,80
Mezzo di trasporto	Trasporto su strada			IVA 2.509,06
				Importo totale 13.913,86

Fisher Scientific SAS - sede secondaria italiana
Part of Thermo Fisher Scientific

Italian Business Address: Strada Rivoltana Km 4,
20090 Rodano (MI), Italy
Registered office address: Bd Sébastien Brant,
Parc d'Innovation, BP 50111 F-67403 ILLKIRCH Cedex
FRANCE

Tel: +39 0 295 059 478
Fax: +39 0 295 059 479
it.fisher@thermofisher.com
www.it.fishersci.com

Registered as an Italian branch in Milan with
Numero REA: MI-2057931 and
Codice Fiscale: 08948430965 Partita IVA: IT08948430965
FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE SEC. ITALIANA
Deutsche Bank Milano
IBAN: IT33031040160000000770364
SWIFT: DFITIT33

Le nostre condizioni generali di vendita sono le sole valide, salvo previo accordo per iscritto
Quest'ultime sono disponibili sul sito internet www.eu.fishersci.com/go/terms o su richiesta al nostro servizio clienti.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

VALIDITÀ OFFERTA: 60 giorni.

MINIMO FATTURABILE: € 300,00. + I.V.A. 22%

RESA: 60 giorni D.R.O.

La merce verrà spedita in PORTO FRANCO a mezzo Corriere e per ordini inferiori a Euro 500,00 (I.V.A. esclusa) verrà addebitato in fatt. un contributo fisso di € 50,00 per pesi fino a 50 Kg.

I.V.A.: 22% a Vostro carico non compresa nel prezzo esposto.

PAGAMENTO: 30 giorni D.F.

Restando a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Microtec S.r.l.

Sergio Codipietro



ALL 7

PREVENTIVO A CLIENTE

Luogo di destinazione

Cliente

Dott.ssa Roberta Merola
Citogenetica, Patologia Clinica
Via Elio Chianesi, 53
00144 ROMA
Tel:

Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 ROMA (RM)
ITALIA
Tel: Fax: 06 52662462
Email:

Partita IVA IT 01033011006	Codice fiscale 02153140583	Valuta EURO	Porto	Numero doc. 786/03	Data doc. 15/06/2021	Pag. 1 / 1
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------

Pagamento M57 Bonifico 60 gg. Data Fattura	Fine validità preventivo 30/09/2021
--	---

Agente BASILE ALESSIO

Codice	Descrizione	Conf.	Quantità	Prezzo	Sconto	Totale	IVA
MCO-170AC-PE	PHCBI / PANASONIC - CO2 Incubator - 165 liters, air jacket, InCusaFe, Thermal Conductivity sensor Trasporto, installazione e collaudo inclusi nel prezzo. Strumento in pronta disponibilità nei magazzini PHC Europei; consegna prevista in 12 giorni lavorativi	pz.	1,000	5.495,00		5.495,00	22S

Minimo d'ordine: € 250,00 + iva

IMPONIBILE	EUR 5.495,00
IMPOSTA	EUR 1.208,90
TOTALE	EUR 6.703,90

NETTO A PAGARE

EUR 5.495,00

All 8



Prot. 058/21_IFO
Roma, 28/05/2021



Spett.le **IRCCS IFO**

Al Dott. Andrea Bazzoffi
UOC Servizio Patrimonio

e.p.c. Al DEC
Ing. A. Tonnetti

Oggetto: **Servizio di Gestione delle apparecchiature elettromedicali - Proposta di dismissione: INCUBATORE, PRODUTTORE HERAEUS INSTRUMENTS ubicato c/o UOSD PATOLOGIA CLINICA**

Gentilissimi, in merito all'Apparecchiatura di seguito descritto:


INVENTARIO	APPARECCHIATURA	MARCA	MODELLO	S/N	UBICAZIONE	ODL
0005450	INCUBATORE	HERAEUS INSTRUMENTS	B 5061 EK	8912118	UOSD PATOLOGIA CLINICA	21-000001832

Facendo seguito alla richiesta di intervento ODL 21-000001832, per ventola interna non funzionante, si è ritirata la parte in laboratorio per richiedere la parte di ricambio al produttore, visto che la stessa non è riparabile. Per lo stesso problema era stata già aperta una chiamata 21-000001240 il 18 marzo, in cui era stato effettuato un ripristino dai tecnici interni. Thermofisher ha comunicato che lo strumento in questione è fuori produzione e la distribuzione dei ricambi è terminata, così come da dichiarazione allegata. Siamo pertanto a dover proporre la relativa dismissione (così come previsto dall'Art. 2.9 del Capitolato Tecnico).

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento eventuale, l'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti

ATI HC - GE - PHILIPS

Ing. Antonio Verre



21-000001832



ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

INVENTARIO		COD. CDC - DESCR. CDC		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO	
0005450		IRE-039 - UOSD Patologia Clinica (Laboratorio Analisi) - UOSD Microbiologia - PALAZZINA 1		27-05-21 09:57 - 27-05-21 09:57	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC		UBICAZIONE		ODL INTERVENTO	
ALESSIO ORIENTE PER CONTO DI: PATOLOGIA CLINICA -		EDIFICIO: PALAZZINA 1 - PIANO: -2 - STANZA: Laboratorio di Citogenetica		21-000001832	
TIPOLOGIA		MODELLO		PRESIDIO / SEDE	
INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA		B 5061 EK		IFO	
PRODUTTORE	COD. CIVAB	MATRICOLA	INV. ENTE	FASCIA CRITICA	
HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	IACHES61	8912118	IT01889		
ATTIVITA' RICHIESTE					
<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur.		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part		CAUSALE / PROBLEMA: MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA	
NOTE INTERVENTO -- <input type="checkbox"/> PHILIPS <input type="checkbox"/> HC <input type="checkbox"/> GE					
VENTOLA INTERNA NON FUNZIONANTE DOPO VERIFICA FUNZIONALE 2021/F00935 - - -					
Data	Dalle	Alle	Tecnico assegn.	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
27-05-21	09:57	09:57	Tecnico.Global	assegnazione	-- VENTOLA INTERNA NON FUNZIONANTE DOPO VERIFICA FUNZIONALE 2021/F00935
27-05-21	10:30	11:00	Tecnico.Global	rilevazione	ATTESA PREVENTIVI FORNITORI -- SOPRALLUOGO, SI RITIRA BLOCCO VENTOLA PER RIPARAZIONE IN LABORATORIO. SI RICHIEDE PARTE DI RICAMBIO AL COSTRUTTORE
27-05-21	12:00	12:05	Tecnico.Global	rilevazione	ATTESA PREVENTIVI FORNITORI -- SI INVIA RICHIESTA DI PARTI DI RICAMBIO A DITTA SPECIALIZZATA
28-05-21	09:54	09:54	Tecnico.Global	rilevazione	-- CASA MADRE CI COMUNICA CHE LE PARTI DI RICAMBIO SONO IRREPERIBILI
Descrizione Attività:					
<input type="checkbox"/> NON CONCLUSA / DA APPROFONDIRE <input type="checkbox"/> RICHIESTA INTERVENTO / PARTI RICAMBIO					
Tecnico		Firma:		Ref. reparto:	
PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:					
DA COMPILARE IN CASO DI CHIUSURA INTERVENTO					
Nome e Cognome Ref. Reparto:			DATA:		
Salva firme >>					
Esecutore:		Tecnico Interno:		Ref. Reparto:	

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2021/00622/01		Tipo Correttiva	
Data Inizio 27/05/2021	Ora Inizio 10:30	Data Fine 27/05/2021	Ora Fine 11:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio 0005450		Presidio IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri	
Descrizione INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA		Reparto UOSD Patologia Clinica (Laboratorio Analisi)	
Costruttore HERAEUS INSTRUMENTS GMBH		Stanza 152 - Laboratorio di Citogenetica	
Modello B 5061 EK		Matricola 8912118	Inventario Ente M002026

GUASTO RISCONTRATO
Anomalia nel sistema Elettrico/Elettronico

DESCRIZIONE INTERVENTO	
sopralluogo, si ritira blocco ventola per riparazione in laboratorio. si richiede parte di ricambio al costruttore	
Ore lavoro 00:30	Ore viaggio 00:00

NOTE
gaem 21-000001832

ESITO INTERVENTO
[NR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Marsella Daniele

Firma Tecnico



Cognome Nome Utente orlandi

Firma Utente



Rodano, 27 maggio 2021

Oggetto: Obsolescenza INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA - HERAEUS INSTRUMENTS GMBH - B 5061 EK – 8912118

Gentile Dr Oriente,

Con la presente si dichiara che lo strumento in oggetto è fuori produzione e la distribuzione dei ricambi è terminata. Pertanto, lo strumento è da considerarsi obsoleto e non riparabile a causa della indisponibilità dei ricambi. Se ne raccomanda la messa in “fuori uso” e la sostituzione.

Distinti Saluti

Unity Lab Services
Thermo Fisher Scientific Spa