

**UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici**

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici**

**in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015**

**HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 175 del 17/02/2023**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' BK MEDICAL SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA IN FORMULA DI REPAIR AND EXCHANGE DELLA SONDA ECOGRAFICA INTRAOPERATORIA "HOCKEY STICK" INSTALLATA PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEGLI IFO. CIG: ZB039EA6D4**

Esercizi/o 2023 - 503030101    Centri/o di costo 3010900

- **Importo presente Atto: € 14.548,50**

- **Importo esercizio corrente: € 14.548,50**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: 2023/161730.848**

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici    Proposta n° DT-143-2023

**L'estensore**

**Andrea Bazzoffi**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Alessia Tonnetti**

**Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici**

**Giuseppe Navanteri**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:  
allegato

***Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici***

- Visto            il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto            il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista            la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto            l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n.153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.
- Visto            il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;
- Premesso      che presso il Blocco Operatorio degli IFO è installato un ecotomografo a marchio BK necessario per gli interventi di neurochirurgia e dotato di apposita sonda per piccole parti necessaria per l’esplorazione delle parti interessate agli interventi;
- Considerato    che con Delib. n. 689 del 19 giugno 2020 tramite adesione al Lotto 1 della gara indetta dalla Regione Lazio, è stato affidato all’ATI HC Hospital Consulting Spa-GE Medical System Italia Spa- Philips Spa il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli IFO;

- Considerato che a seguito di richiesta d'intervento sulla suddetta sonda ecografica il servizio di manutenzione riscontrando la rottura dei supporti ha inviato la stessa a casa madre per la riparazione;
- Dato atto la casa madre B&K come comunicazione riportata quale Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ne ha dichiarato l'irreparabilità causa danneggiamento della scocca del connettore, danneggiamento meccanico ed elettrico delle schede elettroniche per invasione da liquido con tracce di ossidazione e corrosione;
- Tenuto conto che lo stesso primario del reparto di Neurochirurgia ha richiesto di poter riparare tempestivamente la sonda in quanto indispensabile per le attività chirurgiche;
- Verificato che la tipologia di servizio non è presente nelle convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A.;
- Considerato l'urgenza nel procedere con la riparazione è stato quindi richiesto un preventivo alla società BK per la sostituzione in repair and exchange della sonda;
- Tenuto conto che la società in data 08.02.2022 ha inviato il preventivo di spesa riportato quale Allegato 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale per un importo pari ad € 11.925,00 da applicare con aliquota al 22%,
- Valutato che l'importo complessivo del servizio risulta congruo ed in linea con analoghi affidamenti effettuati presso alte Pubbliche Amministrazioni;
- Attestato che l'importo del servizio di cui trattasi ricade nelle condizioni previste dall'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 il quale recita come segue: *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- Considerato che l'intervento di cui trattasi può essere eseguito solamente dalla società Bk System srl in quanto fornitrice della sonda ecografica;
- Ritenuto pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Società Bk System

srl il servizio di manutenzione correttiva in formula di repair and exchange della sonda ecografica intraoperatoria “Hockey Stick” installata presso il Blocco Operatorio degli IFO;

Considerato che la complessiva spesa di € 11.925,00 oltre iva (22%) e cioè pari a € 14.548,50 iva inclusa, grava sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2023;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

### **Determina**

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Società Bk System srl il servizio di manutenzione correttiva in formula di repair and exchange della sonda ecografica intraoperatoria “Hockey Stick” installata presso il Blocco Operatorio degli IFO - CIG: ZB039EA6D4;
- Registrare la spesa € 14.548,50 iva compresa, sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2023.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Giuseppe Navanteri**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Spettabile  
Philips S.p.A.  
Viale Sarca, 235  
20126 Milano (MI) Italy

Melegnano, 16 maggio 2022  
Preventivo n. 182-22 / Pel / Ifi Service CAS-84758

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di Assistenza Tecnica:

- ref. CASE 011961180
- in data 13/05/22

per trasmettervi preventivo di spesa per intervento tecnico.

Attività offerta:

- **sostituzione exchange sonda mod. 9062 S/N 3118613 installata presso Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma (IRE)**

**Parti di Ricambio**

Codice


9062

**Sonda microconvex N13C5**

Sonda a tecnologia elettronica di tipo microconvex con array multilayer, multifrequenza larga banda 5-13 MHz. Sterilizzabile per immersione completa, connettore compreso e altri metodi (vedi tabella, Cleaning, Disinfection and Sterilization). Predisposta per kit biopsia: UA 1345. Certificata Classe III° (Norma CEE 93/42)

Stato sonda S/N **3118613**:

- scocca connettore danneggiata;
- schede elettroniche danneggiate sia meccanicamente che elettricamente da invasione di liquido. Le schede presentano vistose tracce di ossidazione corrosione.



I danni riscontrati e quelli probabili dovuti alla cospicua invasione di fluido all'interno del corpo della sonda rendono la sonda irreparabile.

CONDIZIONI DI FORNITURA ASSISTENZA TECNICA

---

Pagamento:  
IVA:  
Tempi intervento:  
Garanzia :  
Validità offerta:

---

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori necessità ed inviamo,  
Distinti saluti.

BK Medical Italia s.r.l.



\*\*\*\*\*

PER ACCETTAZIONE SI PREGA DI COMPILARE I DATI SOTTOSTANTI:

Dati di Fatturazione:  
Denominazione:  
Indirizzo:  
Città:  
CAP:  
P.IVA/CF:  
Codice Univoco(SDI):

Data:

Firma e Timbro:

\*\*\*\*\*



AEE 2

Spettabile  
Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
UOSD Ing. Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici  
Via Elio Chianesi n. 53 – 00144 Roma

Melegnano 8 febbraio 2022  
Preventivo n. 030-23 / Pel /sg" Service CAS-93337

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di Assistenza Tecnica:

- ref. CASE 0121096148
- in data 31/01/2023

per trasmettervi preventivo di spesa per intervento tecnico.

Attività offerta:

- **sostituzione sonda mod 9009 S/N 3123523 installata presso reparto di Neurochirurgia dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma (IRE)**

#### Parti di Ricambio

Codice

9009

**Sonda intraoperatoria lineare "Hockey Stick" snodabile X18L5s**

Sonda a tecnologia elettronica con array multilayer, multifrequenza larga banda 5-18 MHz.

#### Costi Intervento

Totale a Voi riservato [Euro] 11.925,00

CONDIZIONI DI FORNITURA ASSISTENZA TECNICA

---

Pagamento:	60 gg.d.f. ( D.Lgs 192/2012)
IVA:	di legge a Vs. carico
Tempi intervento:	4 settimane
Garanzia :	12 mesi
Validità offerta:	4 settimane

---

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori necessità ed inviamo,  
Distinti saluti.

BK Medical Italia s.r.l.



\*\*\*\*\*  
PER ACCETTAZIONE SI PREGA DI COMPILARE I DATI SOTTOSTANTI:

Dati di Fatturazione:  
Denominazione:  
Indirizzo:  
Città:  
CAP:  
P.IVA/CF:  
Codice Univoco(SDI):

Data:

Firma e Timbro:

\*\*\*\*\*